

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
新通小	西門町新富町線 ときわ通り北側2車線道路	スピードを出す車がいる。	・取り締まりを行う部署に情報提供し、取り締まりを実施した。	警察
新通小	駒形通一・六丁目線	横断歩道前でスピードを緩めず通行する。下校する児童と接触しかけたこともある。	交差点内のカラー舗装及び「横断者注意」の路面標示を実施した。また、敷地内に一旦停止の黄色線を引く。	道路 学校
安西小	井川湖御幸線	日差しが当たり、また老朽化している歩行者用信号機の色別がしにくい。	全灯LED化を実施完了した。	警察
足久保小	足久保口組原田団地4号線	迂回として使われ、迂回する車両の速度が速い。	グリーンベルトとセットで外側線を設置完了。	道路
葵小	城内4号線 起点	歩道が狭くなっている。タクシーや自転車、バスの量も多い。	自転車通行表示(矢羽根)を設置済み。 児童生徒への交通安全指導を実施した。	道路 学校
北沼上小	上土長尾線	車両の速度も上がりやすい場所であり、注意喚起が必要。	「速度落とせ」の路面標示を設置し、児童生徒への交通安全指導を実施した。	道路 学校
北沼上小	平山草薙停車場線 (竜爪街道)	長尾橋地点の交差点から南に向かって引かれているグリーンベルトが、途中で消えている。	グリーンベルトの引き直しを実施した。	道路
北沼上小	本村長尾線	狭い道だが交通量が少なくない。カーブしており、見通しが悪い。	区画線を設置した。	道路
北沼上小	平山草薙停車場線(竜爪街道)	松尾橋より以北は、グリーンベルトがない。白線も一部途切れていたり薄くなっていたりする。	区画線については、今年度施工可能区間の検討中。	道路
北沼上小	平山草薙停車場線 平山則沢線 起点 (竜爪街道)	見通しの悪い三叉路交差点。横断歩道がなく、危険である。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
麻機小	山脇大谷線 県道74号 麻機街道	見通しの悪いカーブだが、車が速度を落とさず通過していく。	外側線、路面標示を設置する。	道路 警察
西奈小	瀬名中原大谷津線 起点	5つの道が交差する道路であるため、見通しが悪い。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
西奈南小	瀬名住宅団地1号線	抜け道として使用され、速度が出ている車が多い。車道と歩道が明確になく、速度標識は地面に2カ所のみである。	区画線・グリーンベルト設置を行う。	道路
西奈南小	静清バイパス下道路	草木が生い茂り、反対側が見えない。	来年度、除草対策を実施する予定。	国道
西奈南小	瀬名19号線	道幅が極端に狭く、また抜け道として使用する車両も多く非常に危険。	「歩行者注意」の路面標示を設置する。	道路 学校
西奈南小	瀬名19号線	雨天時、歩行者だまりに水たまりができ、それを避けるために児童が車道に出てしまう。	来年度、側溝を新設する予定。	国道
賤機中小	井川湖御幸線 (県道27号線 安倍街道)	直線道路のため、車両がスピードを出しやすく、交通量も多い横断歩道であるが、信号がない。	横断歩道を塗り替え、LED標識に変更完了した。	警察
賤機中小	井川湖御幸線 (県道28号線 安倍街道)	トラックなど大型車両の往来が激しいが、歩道にガードレールがない。	学校での交通安全指導で対応した。	学校
賤機中小	牛妻平5号線	片側が崖、片側が川の細い道路で、しかも曲がりくねっており、見通しが悪い。	ドライバーに注意を促す路面標示を設置した。	道路

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
松野小	油山橋本日向山線	道幅が狭く、西側に進むにつれて細かなカーブが連続してあるため、子どもから車が見えにくい。	南側に外側線とグリーンベルトを設置し、児童には南側を利用するよう指導する。また、車に対して速度を落とすことを促す路面表示を設置する。	道路
松野小	松野3号線	ガードレールが設置されていないため、児童が転落する危険がある。	デリネーターとロープを設置する。	道路
松野小	井川湖御幸線 (県道27号線)	小学校から松野バス停までの歩道は、ガードパイプが設置されている。今年度、下にもう一本パイプを設置し、児童がガードパイプの下をくぐり抜けられないようにする予定である。	ガードパイプの増設を完了した。	道路
大河内小中	梅ヶ島温泉昭和線 県道29号	見通しが悪く、車から横断歩道に続く道が見えづらい。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
梅ヶ島小中	梅ヶ島温泉昭和線 県道29号	横断歩道の直前に急カーブがある。バス停留所と県道を挟んで反対側との往来の際、大型車の接近を察知することが難しい。	減速を促す路面標示を設置した。	道路
玉川小中	井川湖御幸線 県道27号線	歩道やグリーンベルト、路側帯上に草木が茂っている。	児童生徒への安全指導と共に、地元の協力を得て、該当する箇所の草刈り等の対応を依頼する。	道路 学校
服織小	服織中央線	グリーンベルトが消えかかっている。	グリーンベルトの引き直しを実施した。	道路
水見色小	大原水見色線	木が生い茂っていて、見通しが悪い。	地元の協力を得て樹木の剪定を依頼するとともに、外側線、路面標示を設置する。	学校 道路
水見色小	大原水見色線	道幅が狭く見通しも悪いため、横断歩道があることに気づきにくい。	グリーンベルト引き直しを実施する。	道路
水見色小	大原水見色線 水見色中村山の神平線 交差点	カーブミラーが汚れ、さらに木の枝・葉がかかっている、見えにくくなっている。	カーブミラーの鏡面交換を実施した。	道路
清沢小	国道362号	カーブがきついため、対向車からの見通しが悪くなっています。	転落防止柵の追加、歩行空間の拡張について検討中です。	道路
清沢小	国道362号	歩道内に桜の木が乱立し、狭くなっています。また、日があまり当たらないためコケが生え、滑りやすくなっている。	路面清掃を実施した。	道路 学校
清沢小	国道362号	グリーンベルトが細い。	路面標示、ラバーポールを設置した。	道路
清沢小	国道362号	幅員が狭まり、車1台しか通れないカーブがあります。	路面標示を設置した。	道路
清沢小	国道362号	途中から歩道がなくなり、道幅が狭くなるため危険です。	グリーンベルト及び区画線を設置した。	道路
美和中	遠藤新田1号線終点	下り坂で自転車のスピードが出てしまい、その状態で道路を横切って、農道へと向かう。	生徒への交通安全指導を実施した。	学校
美和中	梅ヶ島温泉昭和線 (美和街道)	葵大橋から松崎天満宮前までの歩道にはガードレールが設置されているが、松崎天満宮前から美和の入り口までの歩道にはガードレールがない。	ガードレールを設置予定であるが、当面生徒への交通安全指導を徹底する。	道路 学校
安東中	安東中央幹線	道幅が狭く、生徒の横をスピードを出して車が通る状況にある。	児童生徒への交通安全指導を実施した。【学校】	学校
東中	東中学校北線 沓谷一丁目三号線 交差点	交差点に進入しようとする、両側から来る車等が見にくい。	交差点カラー舗装、「自転車止まれ」の路面標示を設置した。	道路 学校
観山中	南池ヶ谷5号線 南1号線 交差点	見通しが悪い上、道の狭さに反して交通量が多く、通勤時間帯はスピードを出す車も多い。	区画線、路面標示を設置した。横断歩道、自転車横断帯を塗り替えを完了した。また、生徒への交通安全指導を実施した。	道路 警察 学校

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
竜爪中	瀬名7号線	道幅が狭い道路で五叉路になっている。小学生、中学生、自転車、自動車の往来が激しい。竜爪街道の抜け道になっており、自動車のスピードもかなり危険である。	来年度に通学路の変更することについて校内で検討中。	学校
竜爪中	瀬名古川7号線 起点	下校時下り坂になるT字路。自転車通学生が利用している。停止線がなく、止まれの表記が小さい。	職員が現地に立って指導をしている。	学校
賤機中	井川湖御幸線	下校途中の中学生と小学生が狭い歩道をすれ違っている。	歩道上の区画線設置について、歩道の段差解消を含め検討中。生徒への交通安全指導を実施した。	学校 道路
服織中	服織建穂2号線	道幅は狭いが交通量が多く、スピードを出す車も多いため危険である。	登下校の見守りを行う。	学校
藁科中	国道362号	一車線で車道が狭い上に、路側帯が狭い。	L型側溝の清掃を実施した。	道路
番町小	駒形井宮線	歩道が狭く、通学時には自動車・自転車の交通量も多いことから危険な状況である。	歩道を拡幅する。	道路
井宮北小	(一) 大川静岡線	交通量が非常に多い道路であるが、片側だけしかない狭い歩道を両方向に歩行者と自転車が行き交う状況となっている。雨の日は傘を差しての登下校となり特に危険である。	歩道を設置・拡幅する。	道路
伝馬町小	横内町東町線	学区東地区の児童が安心して通学できる南北方向の道路が無い。	歩道を設置・拡幅する。	道路
竜南小	千代田麻機線	交通量が非常に多いが歩道が整備されておらず、縁石やガードレールもない。高校生や中学生など自転車の往来も激しい。	歩道を設置・拡幅する。	道路
賤機南小	(主) 井川湖御幸線	自転車通行可の歩道が狭く、自転車通学の中学生と徒歩で登下校する児童とのすれ違いが危険である。	歩道を拡幅する。	道路
中田小	馬淵一丁目西島線	白線及びグリーンベルトがほとんど消えかかっている。	外側線とグリーンベルトの塗り直し完了。	道路
中島小	中野新田中島2号線 中島住公1号線 交差点	赤色点滅信号のある交差点だが、インター通りの抜け道になっていて交通量も多い。道路上の「止まれ」が消えかかっている。	点滅信号撤去について、地元と協議中。	道路
大里東小	高宮土地区画6号線交差点	交差点の停止線が薄くなっている。	塗り直しを実施する。	警察
大里西小	丸子池田線	登校時に信号を渡る児童と、渡り終わりを待つ右左折の車が交差点内に混在している状況である。	学校で交通安全指導を実施した。	学校
久能小	大谷久能線(久能街道)	国道150号線バイパスの渋滞回避のために多くの自動車が久能街道を利用し、児童の登校時刻に通過する。	信号機の秒数調整について本部に上申し、回答を待っている。児童生徒への交通安全指導を実施した。	警察 学校
宮竹小	西島高松線	道幅が狭いため、歩行する際に走行する車との距離が近くなり、危険である。	児童生徒への交通安全指導を実施する予定。	道路 学校
東豊田小	山脇大谷線	登校時には、自転車通学の高校生の利用も多く、小学生が歩道上に多くいると、小学生を避けて車道を走ったり、時には歩道から車道に急に降りて右側通行で小学生の列を追い抜くケースがある。	歩道へ防護柵を設置した。 歩道上の電柱を移設した。	道路 学校
東豊田小	県立美術館線	見通しが悪いため、信号を曲がる車と歩道横断中の子供との巻き込み事故が心配される。	ラバーポールの改良(ラバーポールを車道へ出し1本追加設置)完了。	道路
東豊田小	山脇大谷線	歩車分離式交差点であるが、斜め横断ができないため低学年児童、幼児、老人が一度に渡りきれないことがある。	信号機の秒数調整について本部に上申し、回答を待っている。	警察

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
東豊田小	山脇大谷線	信号待ちで交差点角の歩道が過密になり、車道側にはみ出そうになることがある。	見守り活動を継続する。	学校
東豊田小	山脇大谷線	橋桁の部分には道路と歩道の境にガードレールがない。また、橋桁の部分の路面は水はけが悪いため水がたまりやすい。	ガードレール設置の可能性を調査中、調査結果に基づき対策を進める。学校では、児童への交通安全指導を実施する。	道路 学校
富士見小	高松日出線	老朽化のため、滑り止めのねじが外れている箇所があったり、階段に水が貯まりやすかったりして、大雨の際に滑る可能性がある。	階段部の滑り止め施工予定。また、排水口のごみを取り除いた。	道路
東源台小	国吉田南1号線	グリーンベルト部分に大きな水たまりができる。そこをよけて、児童が車道に出るので危険である。	水溜りについては舗装補修にて対応完了。	道路 学校
東源台小	国吉田桃源寺前線 草薙駅通1号線 交差点	歩道内に車両が進入又は歩道縁石に車両が乗り上げて走行することがある。	ポストコーンを設置した。	道路
長田西小	丸子金属団地1号線	大型トラックの出入りが多い。	路面標示を設置した。 児童への交通安全指導を実施した。	道路 学校
長田南小	広野青木線 用宗広野1号線 交差点	一時停止義務のない交差点であり、周囲にも横断歩道がないため、車の速度が上がりやすい場所となっている。	区画線（横断指導線）を設置した。 児童への交通安全指導を実施した。	道路 学校
長田南小	丸子新田広野三丁目線 （用宗街道）	交通量が多く、比較の見通しがよいため、車の速度が上がりやすい場所となっている。	交差点部に区画線を設置した。	道路
長田南小	静岡焼津線	店に入る車が、横断歩道を渡るために待機している児童と接触する恐れがあり、危険である。	店の理解と協力を得ながら、対策を進める予定。	学校
長田東小	静岡大橋西交差点	見通しが良いので自動車の速度が出やすい状況である。	歩道は車道と区切られており、また、角にはボラードやガードパイプが設置済。児童への交通安全指導を実施した。	学校
長田北小	手越原鎌田線	道幅が狭い上に両側通行となっている。県道に出てこようとする車が、グリーンベルトを越えてきて大変危険である。	指導員の方の協力の下、安全確保を継続するとともに、児童に安全指導を行う。	学校
長田北小	手越原鎌田線	午前7時～8時まで時間帯進入禁止道路であるが、進入してくる。	見えやすい位置へ標識の移設を完了した。	警察
長田北小	手越原鎌田線	車どおりが多く、スピードを落とさせる対策をお願いしたい。	地域や保護者の協力を得ながら対策を検討するとともに、児童への交通安全指導を実施した。	学校
東豊田中		高い塀ができ、見通しの悪い坂道となり、自転車通学の生徒と通行人や自転車とぶつかりそうになったり、段差に置いてあるブロックがぐらぐらしたりしており、転倒事故の恐れがある。	運動公園の管理者と相談し、対策をすすめていきたい。	学校
東豊田中	大谷街道線	交番の前の交差点を安全に渡れるように道路を改善できないか。	生徒への交通安全指導を実施した。	学校
入江小	元追分線	歩道が狭い上、店舗前の横断歩道用の人だまりが確保されておらず、度々歩道からはみ出して歩行する様子が見られる。	ラバーポールを設置するとともに、見守り活動を継続する。	道路 学校
入江小	入江三丁目1号線 入江三丁目2号線 交差点	路地から通学路へ出る児童と旧道から路地へ侵入する車両とが交錯することがあり危険。	建物がなくなったため、歩いている児童を認識しやすくなった。	学校
有度一小	吉川6号線 起点	交通量が多いが、横断歩道もなく、車もスピードを出して通りすぎる。	通学路の変更を検討する。	学校

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
有度一小	長崎楠3号線	歩行者用信号機がない。	見守り活動で安全を確保している。	学校
有度二小	草薙三丁目長崎新田線 楠新田草薙1号線 交差点	信号を待っている児童が、左折してくる車に巻き込まれやすい。	児童に安全指導をするとともに、PTAの旗振りの方にも注意を促してもらう。	学校
有度二小	第七中学校東側線	歩道も狭く、下り坂道のためスピードが出やすく危険。	グリーンベルト補修依頼済み。	道路
辻小	辻二丁目四丁目線	歩道にある街路樹の鉄製の装飾が浮き上がり、登下校中の児童が引っかかりやすくなっている。	街路樹柵補修依頼済み。	道路
辻小	深崎町江川2号線	路側帯のラインが消えかかっている。	修繕済み。	道路
辻小	辻町秋葉1号線	路側帯のラインが消えかかっている。	修繕済み。	道路
江尻小	永楽町高橋四丁目線	交差点注意の文字が薄くなっている。	修繕依頼済み。	道路
江尻小	天神町一丁目大手一丁目線 起点	横断歩道が薄くなっている。	上申済み。	警察
江尻小	竹下町茶町4号線	横断歩道が薄くなっている。	上申済み。	警察
江尻小	宝町二の丸町1号線 小芝町江尻町線 交差点	交差点になっているが、カーブミラーがなく下校時の児童との接触の恐れがある。	見守り隊の配置で安全を確保している。児童に対しても交通安全指導を実施する。	学校
江尻小	宝町二の丸町1号線	グリーンベルトが薄くなっている。	修繕依頼済み。	道路
江尻小	二の丸町2号線 起点	横断歩道が薄くなっている。	上申済み。	警察
江尻小	江尻台町1号線 起点	横断歩道が薄くなっている。	上申済み。	警察
江尻小	江尻台町1号線	矢印が消えかかっている。	上申済み。	警察
江尻小	錦町9号線 錦町3号線 交差点	標識が曲がっている。	修繕完了。	警察
江尻小	錦町8号線	歩道がなく、大型トラックが通ると、道が塞がる状態。	外側線補修済み。	道路
江尻小	国道1号	歩道橋を降りた児童と、自転車が接触の恐れがある。	来年度、注意喚起看板の新設する予定。	国道
江尻小	国道1号	歩道橋を降りた児童と、自転車が接触の恐れがある。	来年度、注意喚起看板の新設する予定。	国道
江尻小	永楽町高橋四丁目線	抜け道になっているため、児童の登下校時に車の数が増えている。	外側線補修依頼済み。	道路
江尻小	宝町二の丸町1号線交差点	電柱が道に出ているため、信号を待つ児童の待機する場所が狭くなっている。	外側線を補修するとともに、車道に広がらずに、歩道内で信号を待機するように、児童に安全指導を行う。	道路 学校
高部小	大内土地改良29号線	車道に路側帯がないため、児童が広がって歩いてしまう。	グリーンベルト補修依頼済み。	道路
高部小	押切25号線	登下校中の児童の横を車が通り危険である。	グリーンベルトを設置する。	学校 道路
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	側溝のフェンスに所々隙間があり、小学生だとその隙間から側溝に転落する恐れがある。	横棒を延伸することについては今後検討。	道路
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	縁石にすわる子がいて危ない。	児童へ安全指導をするとともに、ラバーポールの設置を検討中。	道路 学校
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	建物で視界が悪く、出てくる車が見えにくい。	カーブミラー設置済み。	道路 警察
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	通学時間帯は進入禁止になっているのに、進入してくる車が多い。	車の正面に規制標識が来るよう標識を新設した。	警察
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	車と子どもの距離が近い。歩行者用の通路が狭い。	ラバーポール設置依頼済み。	道路
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	出てくる車が見えにくい。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
高部東小	梅ヶ谷蜂ヶ谷線	橋の板が盛り上がり始めている。	板の交換を完了した。	市街地整備課
袖師小	西久保1号線 袖師村松線 交差点	交差点での待機場所が狭く、車道にまではみ出しそうになっている。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
袖師小	国道1号	白線が薄く、白線を越えて走行する車がいる。	区画線の引き直しを実施完了。	国道
袖師小	西久保1号線	片面にしか白線がない。車通りが多いため、反対車線を歩く児童が危険な状態である。	外側線を設置した。	道路
庵原小	県道75号	75号を南下する車がかかりのスピードを出す。	一時停止の標識を追加し、児童への交通安全指導を実施した。	学校
庵原小	清水富士宮線	交差点内2カ所にしか横断歩道がない。自動車の往来が多く、清水富士宮線の工事のためトラック等の大型車も多い。	今年度信号機と横断歩道を設置予定。	警察
興津小	興津中町谷津線 興津中町15号線 交差点	死角があるため、車道から歩行者を確認することが難しい。	道路標示の書き直しと区画線の復旧を実施した。併せて、児童への交通安全指導を実施した。	学校
小島小	国道52号	スピードを出して走行する車が多い。	来年度、ガードパイプの新設を実施する予定。	国道
小島小	国道52号	歩道が狭いため、スピードを出して52号を走行する車がすぐ近くを通る。	縁石上にポストコーンを設置完了。	国道
小島小		ポールが1本しか立っていないため、水路に落ちる危険がある。	柵新設依頼済み。	道路
小島小	小島町立花1号線	歩道がない。道幅が狭い。砂防ダムの工事があり、大型の車両が通行している。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
小島小	小島寺下1号線	鎖だけでは水路に落ちてしまいそうで危険。	柵新設依頼済み。児童への交通安全指導を実施した。	道路 学校
蒲原東小	バイパス下道線	トンネルから出てくる歩行者が、車から死角にあり、歩行者と車が衝突してしまう可能性がある。	カラー舗装は薄くなっていないため、経過観察。	道路
蒲原西小	海岸1号線	踏切手前ぎりぎりまで進行する車両が多く、その際に踏切に沿って歩行する児童が危険であると感じる。	即効対策として、路面標示を設置するとともに児童への交通安全指導を実施した。抜本対策については今後対応を検討する。	道路 学校
由比小	町屋原阿僧線	大きなトラックも通ることが多く、カーブミラーや歩行者用のラインがない状態である。	グリーンベルト補修済み。	道路
由比小	寺尾倉沢線	観光地でもあり、サイクリング・ハイキングで訪れる人も多い中、道は狭く、白線がない状態。（自転車通行表示のみある）	路面標示を設置する。	道路 警察
由比小	豊積線	白線が消えかかっている。	白線の設置依頼済み。	道路
由比北小	向山線	公園の駐車場を利用する方も（市内外）多く、徐行せずに進入してくる車両もある。	区画線を引き直し、歩行空間を確保するとともに、児童への交通安全指導を実施した。	学校
清水二中	二中前1号線	登校時間帯は、自動車の規制がかかっているが、下校時間は、規制がなく、車と生徒の距離が近い。	生徒への交通安全指導を実施した。	学校
清水二中	月見町神田町線	大型車が通る。	生徒への交通安全指導を実施した。	学校
清水六中	押切47号線	センターラインが消えている。一方で路側帯がないため、歩行者が道路に広がって歩行して危険である。	グリーンベルトの補修を依頼するとともに、生徒への交通安全指導を実施した。	道路 学校

令和3年度第2回通学路交通安全対策状況

学校名	路線名	通学路の状況	対策内容	事業主体
飯田中	山原21号線起点	道幅が狭い道路で五叉路になっている。カーブミラーがあるものの、ミラーでは見にくい道路もあって危険である。	カーブミラーを増設した。	道路
袖師中	袖師中学校神明橋線 西久保5号線 交差点	横断歩道のない場所を横断している。	横断歩道を移設した。	警察
庵原中	清水富士宮線	停止線や横断歩道が消えかかっている。	一時停止の標識を増設し、一時停止を強調する対策を行った。生徒への交通安全指導を実施した。	学校
庵原中	清水富士宮線	狭く通行量の多い道路であるが、時折十分な徐行を守らない車が見られる。	速度標示塗り直すとともに、通学路の変更を含め、今後対応を検討する。	警察 学校
庵原中	草ヶ谷1号線 起点	停止線や制限速度の路面標示が消えている。自転車通学者の多くが通行する。	停止線の塗り替えは上申中。学校で自転車通学生に安全指導を実施。	警察 学校
興津中	興津中町谷津線	歩道の所々に電柱があり、車同士がすれ違いができず、車が歩道で待避するなど、登下校の妨げとなることがある。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
興津中	興津停車場線 起点	横断歩道の手前で道路大きくカーブしており、見通しが悪い。	児童生徒への交通安全指導を実施した。	学校
興津中	興津東町谷津町二丁目線 起点	幹線道路の抜け道として通学時多くの車がスピードを出しながら横断歩道を通過する。	横断歩道を移設するとともに、生徒への交通安全指導を実施した。	警察 学校
小島中	国道52号	側面の山からの土砂崩れも有り、歩道が非常に狭い。	縁石上にポストコーンを設置完了。	国道
小島中	但沼渡向線	通学時だけでなく、授業でグラウンドに移動する際もできるだけ職員が交通安全指導を行っているが、ふいに飛び出す生徒や車の通過に気づかない場面もあり危険。	来年度横断歩道移設を上申する。	警察
由比中	県道76号 富士富士宮由比線	見通しが悪く、路側帯がとても狭い。	今後、矢羽根の設置と路肩の落ち葉等清掃予定。学校で生徒への交通安全指導を実施した。	道路 学校
入江小	渋川妙音寺線	歩道が狭く、通学時には自動車・自転車の交通量も多いことから危険な状況である。	歩道を拡幅する。	道路