

検査結果表
(防火シャッター)

清水中河内小学校

当該検査に関与した検査者		氏 名	検査者番号
	代表となる検査者	林 光男	1
	その他の検査者		

番号	検 査 項 目	検査事項	検査結果			担当 検査者 番号
			指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
(1)	防火シャッター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○		1
(2)		駆動装置	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※	-		-
(3)			スプロケットの設置の状況※	-		-
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※	-		-
(5)			ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況	○		1
(6)		カーテン部	スラット及び座板の劣化等の状況	○		1
(7)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	○		1
(8)		ケース	劣化及び損傷の状況	○		1
(9)		まぐさ及びガイドレー	劣化及び損傷の状況	○		1
(10)		危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況		○	1
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況	○	○	1
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況	○	○	1
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況	○	○	1
(14)			作動の状況		○	1
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式	設置位置	-		-
(16)		感知器及び熱感知器	感知の状況	-		-
(17)		温度ヒューズ装置	設置の状況	○		1
(18)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	-		-
(19)			結線接続の状況	-		-
(20)			接地の状況	-		-
(21)			予備電源への切り替えの状況	-		-
(22)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	-		-
(23)			容量の状況	-		-
(24)		自動閉鎖装置	設置の状況	-		-
(25)		手動閉鎖装置	設置の状況	-		-
(26)	総合的な作動の状況		防火シャッターの閉鎖の状況	○		1
(27)			防火区画の形成の状況	-		-

上記以外の検査項目						

特記事項					
番号	検査項目		指摘の具体的内容等	改善の具体的内容等	改善(予定)年月
(10)～(14)	防火シャッター	危害防止装置	危害防止装置を有さない	危害防止装置の設置	