

清水船越堤公園 石綿（アスベスト）含有調査

調査実施日	令和5年7月31日(月)	
調査箇所	清水船越堤公園	
調査施設	①野外ステージ(中央広場)	②野外トイレ(中央広場)
調査目的	新規整備にあたり、新たに配電が必要となる場合、野外ステージ内の既設分電板付近で工事が必要となるため	トイレのリニューアル工事に伴い解体を予定しているため
採取部位	ステージ内壁	①壁材 ②天井材 ③シーリング
石綿の種類	①クリソタイル ②アモサイト ③クロシドライト ④トレモライト ⑤アクチノライト ⑥アンソフィライト	

①野外ステージ(中央広場)のステージ内壁の検査結果

石綿の種類	①クリソタイル	②アモサイト	③クロシドライト	④トレモライト	⑤アクチノライト	⑥アンソフィライト
偏光顕微鏡	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
推定質量分率	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
判定	試料中に 石綿は含有されていない					

②トイレ(中央広場)の壁材、天井材、シーリングの検査結果

石綿の種類	①クリソタイル	②アモサイト	③クロシドライト	④トレモライト	⑤アクチノライト	⑥アンソフィライト
偏光顕微鏡	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
推定質量分率	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
判定	試料中に 石綿は含有されていない					

⇒清水船越堤公園Park-PFIにて解体等が予定されている施設（建材）において、
アスベストの含有は確認されなかった