

(様式1)

02静教教施第1176号

令和2年7月31日

文部科学大臣 殿

静岡市長

田辺 信宏



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

静岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

静岡市教育委員会教育施設課

住所：静岡県静岡市清水区旭町6番8号

電話：054-354-2514

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年6月10日 評価委員会開催
令和元年8月22日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

庁内において目標の達成度合いについて計測するための指標等を設定し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、全ての事業実施次年度に教育委員会及び学識経験者2名により点検・評価を行う。
事後評価については、静岡市教育委員会のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。さらに、国の補正予算を活用し、平成30年度に実施予定であった工事等に着手することで、事業の進捗を加速することができ、子どもたちに安心・安全で快適な教育環境を提供することができた。
今後も全体的に老朽化が進んでいる学校施設について、大規模改修事業やトイレフレッシュ事業など、教育環境の改善を計画的に進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

築35年以上が経過した新通小学校、長田北小学校、西奈南小学校、川原小学校、西奈小学校、南中学校、清水小島中学校及び大河内中学校の屋内運動場について、個別施設計画に基づき計画どおりに長寿命化対策を実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

清水小学校及び清水船越小学校について、埋設ガス配管等の非構造部材の耐震化を行い、耐震性を高めることで安全を確保した。

老朽化が著しい森下小学校の校舎の改築を行い、学校施設の耐震性を向上させた。新校舎の建設から旧校舎の解体まで事業を着実に実施し、安全を確保して完了した。

災害時の指定避難所となっている新通小学校、長田北小学校、西奈南小学校、川原小学校、西奈小学校、南中学校、清水小島中学校及び大河内中学校の屋内運動場について、老朽化対策と併せて耐震のための補強を行い、避難所としての安全性を高めることができた。

注

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中田小学校(北校舎東側)、東豊田小学校、賤機南小学校、中田小学校(北校舎西側)、由比小学校、賤機中学校及び服織中学校のトイレについて、老朽化した器具の改修等を実施し、明るく衛生的なトイレ環境へ整備することで、子どもたちが快適に気持ちよくトイレを使用できるようにした。

今後も引き続き、施設整備計画に基づき計画的に進めていく。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

森下小学校の旧校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
中田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.8	H29.8.3		北校舎東側トイレ
東豊田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.7	H29.7.12		
賤機南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.7	H29.7.20		
清水小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.10	H29.10.13		埋設ガス配管改修
清水船越小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.10	H29.10.13		埋設ガス配管改修
森下小学校(Ⅱ期工事)			(財)地震改築	校	R				新校舎建設(Ⅱ期)
森下小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	(財)地震改築	校	R	H28.7～H29.10	H29.10.31		新校舎建設(Ⅲ期)
						H30.1～H31.2	H31.2.15		南校舎解体、H31.2.15とりこわし完了
新通小学校	(2)	05	大規模改造(補強)	屋	R	H30.1～H30.12	H30.12.11		
新通小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.1～H30.12	H30.12.11		
長田北小学校	(2)	05	大規模改造(補強)	屋	R	H30.3～H30.11	H30.11.27		
長田北小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.3～H30.11	H30.11.27		
西奈南小学校	(2)	05	大規模改造(補強)	屋	R	H30.2～H30.11	H30.11.8		
西奈南小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.2～H30.11	H30.11.8		
川原小学校	(2)	05	大規模改造(補強)	屋	R	H30.2～H30.12	H30.12.19		
川原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.2～H30.12	H30.12.19		
南中学校	(2)	05	大規模改造(補強)	屋	R	H30.2～H31.2	H31.2.20		
南中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.2～H31.2	H31.2.20		
西奈小学校	(2)	05	地震補強	屋	R	H30.7～H31.2	H31.2.7		
西奈小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.7～H31.2	H31.2.7		
清水小島中学校	(2)	05	(特)地震補強	屋	R	H30.8～H31.2	H31.2.27		
清水小島中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.8～H31.2	H31.2.27		
大河内中学校	(2)	05	地震補強	屋	R	H30.7～H31.3	H31.3.15		
大河内中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H30.7～H31.3	H31.3.15		
中田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.11	H30.11.29		北校舎西側トイレ
由比小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.12	H30.12.12		
賤機中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.12	H30.12.28		
服織中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.7～H30.12	H30.12.28		