

災害報告書

：被害が甚大なもの

番号	被害学校名	被害場所	被害状況	作業内容	進捗状況
小学校					
1	駒形小学校	体育館	雨漏りにより、アリーナ、ステージの復旧が必要	床補修（サンダー&塗装）	調査中
		体育館	雨漏りにより、アリーナ、ステージの復旧が必要	体育館防水	
		体育館	雨漏りにより、アリーナ、ステージの復旧が必要	消防設備絶縁確認	
2	安倍口小学校	北校舎	4Fの雨漏り（PC教室・5年2組・廊下）	屋上防水、天井材交換	調査中
3	葵小学校	体育館	雨漏り	屋上防水、天井材交換	調査中
4	横内小学校	北校舎	3F雨漏り	屋上防水、天井材交換	調査中
5	千代田小学校	体育館	雨漏りにより、アリーナの復旧が必要	床補修（サンダー&塗装）	調査中
6	北沼上小学校	グラウンド	大雨によりグラウンドの土砂が流出	グラウンド土補充、整地	調査中
7	賤機南小学校	北校舎	雨漏りによる外壁剥がれ及び漏水	壁補修、天井板補修	調査中
		北校舎	無線LANアクセスポイント水没	機器交換	
8	賤機北小学校	体育館	床上浸水により	清掃	調査中
		体育館	床上浸水により	消毒	
		体育館	床上浸水により	床補修（サンダー&塗装）	
		グラウンド	土砂の流入により、復旧が必要	土砂撤去、処分	
		エアコン	浸水により、復旧が必要	始動点検	
9	松野小学校	プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	土砂撤去、処分	調査中
		プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	
		グラウンド	土砂の流入により、復旧が必要	土砂撤去、処分	
		校舎	雨漏り（排水を含む）	屋上防水、天井材交換	
10	清沢小学校	給水設備	取水堰堤の破損、復旧が必要	配管修理	調査中
		グラウンド	グラウンド・暗渠管に土砂の流入により、復旧が必要	土砂撤去、処分、グラウンド整地	
		グラウンド	暗渠管（河川）の堆積物により氾濫、復旧が必要	浚渫、土砂撤去、処分	
11	清水入江小学校	グラウンド	表土流失により、構造物露出、復旧が必要	樹蓋及び埋戻し	調査中
		グラウンド	表土流失により、復旧が必要	土砂鋤取り・砂入れ・整地	
		プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	ろ過ポンプ・散水ポンプ	
		水道設備	メータボックス蓋紛失	メータボックス	
		床	床上浸水、床板のふくらみ等発生、復旧が必要	校舎1階床張り替え	
		校舎 事務室	浸水により、復旧が必要	絶縁確認及び復旧	
		校舎	校舎、殺菌消毒施工	殺菌消毒施工	
12	清水有度第二小学校	校舎	床上浸水により、復旧が必要	除菌	調査中
		校舎	床上浸水により、復旧が必要	低棟及び中棟（一部）1階・床張り替え	
		校舎付帯	渡り廊下及び通路が陥没、復旧が必要	インターロッキング復旧2箇所	
		グラウンド	表土流失により、路盤露出、復旧が必要	土砂鋤取り・砂入れ・整地	
		校舎	給食受領室・教室等、殺菌消毒施工	殺菌消毒施工	
13	清水小学校	プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	調査中
		校舎	床上浸水により、復旧が必要	床張り替え	
		校舎	北校舎の一部、殺菌消毒施工	殺菌消毒施工	
14	清水駒越小学校	プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	滅菌機交換	調査中
15	清水江尻小学校	グラウンド	巴川の氾濫により、土砂が流入、復旧が必要	土砂鋤取り・砂入れ・整地	調査中

中学校

1	城内中学校	プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	調査中
2	玉川中学校	特別教室棟	床上浸水により、復旧が必要	清掃	調査中
		特別教室棟	床上浸水により、復旧が必要	消毒	
		エアコン	浸水により、復旧が必要	始動点検	
		プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	
		浄化槽	プロワーが水没し、交換が必要	機器交換	
		部室棟	電気が付かなくなった。断線修繕が必要。	配線修繕	
		校舎まわり	水路氾濫により、土砂撤去が必要	土砂撤去、処分	
		グラウンド	土砂の流入により、復旧が必要	土砂撤去、処分	
3	東豊田中学校	プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	調査中
4	清水第六中学校	校舎	床上浸水により、復旧が必要	洗浄一部・	調査中
		校舎	床上浸水により、復旧が必要	洗浄一部・消毒（全体）	
		校舎・体育館	床上浸水により、復旧が必要	床張り替え	
		プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	
		電気設備	浸水により、復旧が必要	キュービクル・浸水復旧	
		グラウンド	グラウンド復旧修繕	土砂鋤取り・砂入れ・整地	
		校舎	床上浸水により、修繕が必要	受信機の交換	
5	清水庵原中学校	校舎	床上浸水により、復旧が必要	除菌	調査中
		校地	敷地境のフェンスが、隣接する排水路からの氾濫で損傷、復旧が必要	フェンス復旧	
		グラウンド	グラウンド復旧修繕	土砂鋤取り・砂入れ・整地	
6	清水興津中学校	敷地内	土砂の流入により、復旧が必要	土砂撤去	調査中
		武道場	床上浸水により、復旧が必要	床張り替え・畳	
7	清水小島中学校	プール	雨水の流入により、機械室等の水没、復旧が必要	機器交換	調査中
		敷地内	校舎裏の土砂が崩れた。撤去処分が必要	土砂撤去	
8	清水両河内中学校	グラウンド	表土流失により、路盤露出、復旧が必要	土砂鋤取り・砂入れ・整地	調査中
		外トイレ	プロワーが水没し、交換が必要	機器交換	