

報告結果のとりまとめ

1. 報告内容

配水池の越流管及び排水管と水道以外の施設との不適切な接続の確認

2. 報告結果

報告の結果(表1参照)、2事業者において不適切な接続が有ることが判明しました(表2参照)

表1 配水池の越流管及び排水管と水道以外の施設との不適切な接続の報告結果

令和7年5月30日時点

	事業数	回答数			未回答
		全体	接続無し	接続有り	
上水道事業	1,262	1,257	1,256	1	5
水道用水供給事業	86	86	86	0	0
簡易水道事業	2,196	1,928	1,927	1	268
合計	3,544	3,271	3,269	2	273

表2 不適切な接続が確認された施設の状況

	事業名	接続状況		対応状況
		水道以外の接続	接続状況	
①	A水道事業	配水池の排水管(水道)と配水池の排水管(ゴルフ場散水用)が接続		
②	B水道事業	配水池の排水管(水道)と配水池の排水管(工業用水)が接続		

※①については、本事務連絡発出時には切断を実施済み

以上