試 験 成 績 書

第　SM-2202002　号

依頼者　　令和 4 年 3 月 1 日

静岡市長　　様

株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和4年2月1日			試料受付方法	採取		
業務名（工事名）	—						
施設名及び所在地	長田保健福祉センター						
採取場所	トイレ天井						
採取部位	天井						
試料名	スレート						
試料採取日時	令和4年2月1日　　15時10分						
採取箇所等の指示(判断)者名	健康福祉課　水上						
採取者名	株式会社 環境計量センター　牧野治・鈴木広和						
分析者名	株式会社 環境計量センター　風間高輝（日測協 JIS A 1481-1合格 認定No. 2109合0152）						
測定ご依頼物質（石綿の種類）	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ	
	○	○	○	○	○	○	

＊当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	*Nikon　SMZ745*
	偏光顕微鏡	*Nikon ECLIPSE LV100ND*
分析実施日	令和4年2月1日　～　令和4年2月24日	

分析結果（定性）[3]	石綿の種類	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	偏光顕微鏡[1]	含有せず	含有	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率[2](%)	無検出	5～50	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中に石綿は含有されている。					

備考	検体は銀色。アスベスト検出。


＜分析結果について＞

1) 偏光顕微鏡："含有せず"はアスベストの繊維が確認されなかったことを示し、"含有"はアスベストの繊維が確認されたことを示す。

2) 推定質量分率（%）：顕微鏡観察による概数を示し、"無検出"はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示す。

3) "—"は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。





SM-2202002

依頼者　静岡市長（健康福祉課）

採取場所　長田保健福祉センター
トイレ天井/天井

検体名　スレート

試 験 成 績 書

第　SM-2202003　号

依頼者　　令和 4 年 3 月 1 日

静岡市長　　様

株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和4年2月1日			試料受付方法	採取	
業務名（工事名）	―					
施設名及び所在地	長田保健福祉センター					
採取場所	屋外階段吹付け					
採取部位	外壁					
試料名	外壁塗料					
試料採取日時	令和4年2月1日　15時35分					
採取箇所等の指示(判断)者名	健康福祉課　水上					
採取者名	株式会社 環境計量センター　牧野治・鈴木広和					
分析者名	株式会社 環境計量センター　風間高輝（日測協 JIS A 1481-1合格 認定No. 2109合0152）					
測定ご依頼物質（石綿の種類）	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	○	○	○	○	○	○

＊当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	*Nikon　SMZ745*
	偏光顕微鏡	*Nikon ECLIPSE LV100ND*
分析実施日	令和4年2月1日　～　令和4年2月24日	

分析結果（定性）[3]	石綿の種類	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	偏光顕微鏡[1]	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率[2](%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中に石綿は含有されていない。					

備考	検体は1層目が生成り色、2層目が白色、3層目が銀色の3層構造。


＜分析結果について＞

1) 偏光顕微鏡："含有せず"はアスベストの繊維が確認されなかったことを示し、"含有"はアスベストの繊維が確認されたことを示す。

2) 推定質量分率（%）：顕微鏡観察による概数を示し、"無検出"はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示す。

3) "―"は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。





SM-2202003

依頼者　静岡市長（健康福祉課）

採取場所　長田保健福祉センター
屋外階段吹付け/外壁

検体名　外壁塗料

試 験 成 績 書

第　SM-2202004　号

依頼者　　令和 4 年 3 月 1 日

静岡市長　　様

株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和4年2月1日		試料受付方法	採取		
業務名（工事名）	—					
施設名及び所在地	長田保健福祉センター					
採取場所	屋外プロパン置場吹付け					
採取部位	外壁					
試料名	外壁塗料					
試料採取日時	令和4年2月1日　15時27分					
採取箇所等の指示(判断)者名	健康福祉課　水上					
採取者名	株式会社 環境計量センター　牧野治・鈴木広和					
分析者名	株式会社 環境計量センター　風間高輝（日測協 JIS A 1481-1合格 認定No. 2109合0152）					
測定ご依頼物質（石綿の種類）	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	○	○	○	○	○	○

＊当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	*Nikon　SMZ745*
	偏光顕微鏡	*Nikon ECLIPSE LV100ND*
分析実施日	令和4年2月1日　～　令和4年2月24日	

分析結果[3]（定性）	石綿の種類	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	偏光顕微鏡[1]	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率[2](%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中に石綿は含有されていない。					

備考	検体は1層目が胡粉色、2層目が白色、3層目が銀鼠色の3層構造。

＜分析結果について＞


1) 偏光顕微鏡："含有せず"はアスベストの繊維が確認されなかったことを示し、"含有"はアスベストの繊維が確認されたことを示す。

2) 推定質量分率（%）：顕微鏡観察による概数を示し、"無検出"はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示す。

3) "－"は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。





SM-2202004

依頼者　　静岡市長（健康福祉課）

採取場所　　長田保健福祉センター
屋外プロパン置場吹付け/外壁

検体名　　外壁塗料



No.1

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:トイレ天井

全景

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.2

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:トイレ天井

試料採取

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.3

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:トイレ天井

補修後

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.4

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場吹付け

全景

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.5

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場吹付け

試料採取

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.6

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場吹付け

補修後

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.7

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外階段吹付け

全景

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.8

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外階段吹付け

試料採取

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.9

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外階段吹付け

補修後

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.10

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:トイレ天井

試料採取

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.11

令和 4年 2月 1日(火)

採取場所:長田保健福祉センター

採取箇所:屋外ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ置場吹付け

採取試料

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.12

令和 4年 2月 1日(火)

採取箇所:屋外階段吹付け

採取箇所:屋外階段吹付け

採取試料

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査

試 験 成 績 書

第　SM-2303007　号

依頼者　　令和 5 年 3 月 28 日

静岡市長　　様

株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご　依　頼　日	令和5年3月7日	試料受付方法	採取
業務名（工事名）	長田保健福祉センター　アスベスト含有調査		
施設名及び所在地	長田保健福祉センター		
採取場所	2階ホール		
採取部位	天井		
試料名	石膏ボード		
試料採取日時	令和5年3月7日　10時15分		
採取箇所等の指示(判断)者名	健康支援課　所長　佐藤		
採取者名	株式会社 環境計量センター　牧野治・石川正樹・鈴木広和		
分析者名	株式会社 環境計量センター　風間高輝（日測協 JIS A 1481-1合格 認定No. 2109合0152）		

測定ご依頼物質（石綿の種類）	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	○	○	○	○	○	○

＊当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	*Nikon　SMZ745*
	偏光顕微鏡	*Nikon ECLIPSE LV100ND*
分析実施日	令和5年3月7日　～　令和5年3月23日	

分析結果（定性）[3]	石綿の種類	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	偏光顕微鏡[1]	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率[2](%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中に石綿は含有されていない。					

備考	検体は1層目が駱駝色、2層目が生成り色、3層目が駱駝色の3層構造。

＜分析結果について＞


1) 偏光顕微鏡："含有せず"はアスベストの繊維が確認されなかったことを示し、"含有"はアスベストの繊維が確認されたことを示す。

2) 推定質量分率（%）：顕微鏡観察による概数を示し、"無検出"はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示す。

3) "－"は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。





SM-2303007

依頼者　静岡市長（健康支援課）

採取場所　長田保健福祉センター
2階ホール
天井

検体名　石膏ボード

試 験 成 績 書

第　SM-2303008　号

依頼者　　令和 5 年 3 月 28 日

静岡市長　　様

株式会社　環境計量センター
本　社：静岡県静岡市駿河区下川原1丁目15-15
事業所：山梨県南アルプス市宮沢129-1
電話 055-284-8131(代)

貴依頼による石綿(アスベスト)含有率測定結果は次の通りです。

ご依頼日	令和5年3月7日	試料受付方法	採取
業務名（工事名）	長田保健福祉センター　アスベスト含有調査		
施設名及び所在地	長田保健福祉センター		
採取場所	2階ホール		
採取部位	天井		
試料名	ロックウール		
試料採取日時	令和5年3月7日　10時29分		
採取箇所等の指示(判断)者名	健康支援課　所長　佐藤		
採取者名	株式会社 環境計量センター　牧野治・石川正樹・鈴木広和		
分析者名	株式会社 環境計量センター　風間高輝（日測協 JIS A 1481-1合格 認定No. 2109合0152）		

測定ご依頼物質（石綿の種類）	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	○	○	○	○	○	○

＊当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入いたしました。

試験方法	JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部」	
試験内容	偏光顕微鏡による定性分析	
使用装置	双眼実体顕微鏡	*Nikon　SMZ745*
	偏光顕微鏡	*Nikon ECLIPSE LV100ND*
分析実施日	令和5年3月7日　～　令和5年3月23日	

分析結果（定性）[3]	石綿の種類	ｸﾘｿﾀｲﾙ	ｱﾓｻｲﾄ	ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ	ﾄﾚﾓﾗｲﾄ	ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ	ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ
	偏光顕微鏡[1]	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず	含有せず
	推定質量分率[2](%)	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
	判定	試料中に石綿は含有されていない。					

備考	検体は胡粉色。


＜分析結果について＞

1) 偏光顕微鏡："含有せず"はアスベストの繊維が確認されなかったことを示し、"含有"はアスベストの繊維が確認されたことを示す。

2) 推定質量分率（%）：顕微鏡観察による概数を示し、"無検出"はアスベストの繊維が検出されなかった場合を示す。

3) "－"は分析を実施していないことを示す。

当社の許可なく、本試験成績書の一部を複製し使用することを禁止します。





SM-2303008

依頼者　静岡市長（健康支援課）

採取場所　長田保健福祉センター
2階ホール
天井

検体名　ロックウール



No.1

令和5年3月7日（火）

採取場所：2階ホール

採取部位：天井

試料名：石膏ボード

採取部位

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.2

令和5年3月7日（火）

採取場所：2階ホール

採取部位：天井

試料名：石膏ボード

試料採取

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.3

令和5年3月7日（火）

採取場所：2階ホール

採取部位：天井

試料名：石膏ボード

採取試料

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.4

令和5年3月7日（火）

採取場所：2階ホール

採取部位：天井

試料名：ロックウール

採取部位

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.5

令和5年3月7日（火）

採取場所：2階ホール

採取部位：天井

試料名：ロックウール

試料採取

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査



No.6

令和5年3月7日（火）

採取場所：2階ホール

採取部位：天井

試料名：ロックウール

採取試料

長田保健福祉センター
アスベスト含有調査