

【水道水の放射能測定結果】

平成31年2月7日（木）採水の結果

放射性セシウム（単位：Bq/kg）

水道水の目標値（10Bq/kg）

水 源	安倍川	興津川	堰沢川	由比川	向田川
浄水場	門屋浄水場	谷津浄水場	蒲原第2浄水場	由比第1浄水場 由比第2浄水場	蒲原第1浄水場
採水地点	門屋浄水場 事務所	谷津浄水場 配水池	神沢児童遊園	阿僧送水 ポンプ場	善福寺農業集落 排水施設
放射性セシウム 合計値	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
セシウム-134 (検出限界値)	検出しない (0.50)	検出しない (0.43)	検出しない (0.48)	検出しない (0.36)	検出しない (0.50)
セシウム-137 (検出限界値)	検出しない (0.41)	検出しない (0.50)	検出しない (0.48)	検出しない (0.50)	検出しない (0.47)