











2 回目比抵抗横断面図



比抵抗変化横断面図







- ・ 2 回目の比抵抗断面図は、右岸側の比抵抗値が高い 1 回目と同様の傾向である。
- ・ 比抵抗変化横断面図では、右岸の浅層に変化が多く、短期的な降雨による斜面の湿潤程度が変化したことを反映した結果であることが推定される。
- ・ 右岸から地すべり地内への水みち、地下水供給が推察される。





2 回目比抵抗横断面図



比抵抗変化横断面図

・ 2 回目の比抵抗断面図は、右岸側の比抵抗値が高い 1 回目と同様の傾向である。
 ・ 比抵抗変化横断面図では、右岸の浅層に変化が多く、短期的な降雨による斜面の湿潤程度が変化したことを反映した結果であることが推定される。






- ・ 2 回目の比抵抗断面図は、右岸側の比抵抗値が高い 1 回目と同様の傾向である。
- ・ 比抵抗変化横断面図では、右岸の浅層に変化が多い。




8. UAVレーザー計測

- ・令和6年8月2日計測結果 (SL3DMap, 簡易オルソフォト)
- ・差分解析 (VIRTUAL SHIZUOKA・令和5年9月2日・令和6年8月2日)
- ・差分縦断面図




SL3DMap 令和5年9月2日



SL3DMap 令和6年8月2日

滑落崖の拡大

4～5 m
下流移動




SL3DMap 令和5年9月2日




滯筋沿いの侵食

溪流土砂撤去 (大久保沢)


SL3DMap 令和6年8月2日




SL3DMap 令和5年9月2日



SL3DMap 令和6年8月2日




差分解析(被災直後_2023.9.2撮影データ)-(VIRTUAL SHIZUOKA)




差分解析 令和5年9月2日-令和4年 (VIRTUAL SHIZUOKA)

差分解析(被災1年後_2024.8.2撮影データ)-(VIRTUAL SHIZUOKA)



差分解析 令和6年8月2日ー令和4年 (VIRTUAL SHIZUOKA)

差分解析(被災1年後_2024.8.2撮影データ)-(被災直後_2023.9.2撮影データ)



差分解析 令和6年8月2日-令和5年9月2日