


城北公園のトイレ現況調査

■調査日：令和7年3月31日(月)10時～12時頃

1. トイレ現況

- トイレ見守りは地域が担っている(談)
- 清掃は業者、障がい者トイレ鍵の管理など公園常駐担当者3名が行っている(談)
- 年間トイレ清掃費：約130万円(第2回PPT資料)



2. トイレ調査

- 公園内トイレは5か所あり、総数として、男性用小13基、大6基(洋式は1基)であった。女性用は13基のうち洋式1基で12基が和式であった。子ども用は小3基、洋式が2基となっている。

使用感チェック：①おおいに使いたい/②使ってもいい/③できれば使いたくない/④使いたくない/⑤他

場所	内容		使用感チェック	感想
1. 噴水横	女性	2基(和式)	②使ってもいい	明るい 障がい者用が別にある (時間設定あり)
	男性	小:3基 大:1基(和式)	②使ってもいい	
2. 麻機街道側入口	女性	3基(和式)	②使ってもいい	
	男性	小:2基 大:1基(和式)	②使ってもいい	
3. 自由広場横	女性	2基(和式1洋式1ベビーシート有)	①おおいに使いたい	明るい 男性用障がい者用
	男性	小:2基 大:2基(和式1・洋式1)	①おおいに使いたい	
	子ども	小:3基 大:2基(洋式)	①おおいに使いたい	
4. 子ども広場横	女性	3基(和式)	②使ってもいい	
	男性	小:3基 大:1基(和式)	②使ってもいい	
5. メタセコイヤ並木先	女性	3基(和式)	③できれば使いたくない	暗い
	男性	小:3基 大:1基(和式)	③できれば使いたくない	