

【令和5年6月9日（金）13時00分現在】

6月8日からの大雨に係る被害状況等報告（第3報）

静岡市

1 雨量・警報

(1) 雨量

項目	観測地点	雨量
市内最大累加降水量(8日17時～9日13時)	静岡市北部 井川(国) 静岡市北部 大谷(国)	125.0 mm
1時間最大降水量 (9日5時～6時)	静岡市北部 井川(国)	31.0 mm
気象台アメダスの累加降水量 (8日18時～9日13時)	駿河区曲金	101.0 mm

(2) 警報等

日	時間	気象情報	市民への広報
9日	2:37	静岡市南部・北部 大雨注意報発表	なし

2 避難情報

日	時間	発信情報	対象	市民への広報	備考
-	-	-	-	-	-

3 緊急避難場所開設状況

日	時間	開設状況	備考
8日	17:00	緊急避難場所 53か所開設	土砂災害警戒区域等
9日	8:45	緊急避難場所 51か所閉鎖	庵原生涯学習交流館、梅ヶ島生涯学習交流館以外
9日	9:36	庵原生涯学習交流館 閉鎖	
9日	9:40	梅ヶ島生涯学習交流館 閉鎖	閉鎖完了

※避難者数（ピーク時（6月9日午前4時30分））

葵区：1世帯1人／駿河区：0世帯0人／清水区：3世帯6人 合計：4世帯7人

4 被害の把握状況等

(1) 人的被害 … なし

(2) 建物被害 … なし

(3) 河川 … 河川被害：1か所
・奥ノ沢川（葵区水見色）天然護岸の岩抜け落ち 対応中

- (4) 道路 … 道路被害：1か所
 ・服織西（葵区新聞）道路陥没 対応中

林道被害：6か所

（主な被害箇所）

- ・林道戸持線（葵区梅ヶ島）路肩崩土（台風2号の際の崩土箇所と同じ）

※14時30分撤去完了

- ・林道檜ノ木峠線（葵区落合）崩土・倒木 対応中

※6月2日からの大雨に関する被害状況と今回の被害状況を明確に判別できないため、6月2日の大雨に関する被害状況報告は8日分（第12報）をもって終了し、9日以降に新たに確認した被害は、今回の大雨の第3報以降の報告に含める。

<参考>

(1) 本部会等開催・被害状況等報告の履歴

本部会等開催		被害状況等報告	
危機警戒本部設置	6月8日（木） 17：00	第1報	6月8日（木） 23：00 時点
		第2報	6月9日（金） 4：30 時点
		第3報	6月9日（金） 13：00 時点

(2) 職員配備状況：259人（6月8日23時00分時点）

- ・危機管理総室 12人、総務局 3人、企画局 15人、保健福祉長寿局 2人、経済局 16人、建設局 2人、葵区 10人、駿河区 8人、清水区 19人、地区支部 133人
- ・消防局 4人、上下水道局 35人