

報 道 資 料

静 岡 市

(令和6年 12 月 11 日)

◆件名	鋼製のふた（グレーチング）の盗難事件について	
◆発生(覚知)日時	令和6年 12 月 9 日（月） 20 時 50 分	
◆場所	葵区蕨野地内	
◆概要	・ 主要地方道 梅ヶ島温泉昭和線と市道 蕨野 1 号線との交差点の側溝に設置された鋼製のふた（グレーチング）3 枚が盗難されたと思われる。 ・ 1 2 月 1 1 日に静岡中央警察署に被害届を提出予定	
◆経緯と対応状況	12 月 9 日(月) 20 時 50 分 22 時 42 分 12 月 10 日(火) 9 時 30 分 13 時 30 分 15 時 00 分	・ 静岡中央警察署から本市に入電 「近隣住民から「グレーチングが3 枚なくなっている」と連絡があった。」 ・ 委託業者が現地を確認 グレーチングが5 枚のうち3 枚無くなっていることを確認 ・ 葵北道路整備課職員が現地確認 ・ 3 枚のうち2 枚のグレーチングを設置 ・ 葵北道路整備課職員が静岡中央警察署（梅ヶ島警察官駐在所）と実況見分を実施
◆被害状況	・ 側溝の鋼製のふた（グレーチング）（長さ995mm、幅440mm、厚さ50mm）5 枚のうち3 枚が盗難されたと思われる。 ・ 被害相当額約 7 万円	
◆原因	盗難によるものと思われる。	
◆今後の対応	・ グレーチングの不足箇所（1 枚分）にバリケードを設置、製品調達後速やかに復旧する。 ・ 通常時の道路パトロールに加え、山間部については緊急パトロールを行う。	
◆問い合わせ	課 名	① 現場に関する事：葵北道路整備課 維持係 ② 本件の総括及び今後の対応に関する事：道路保全課 管理係
	担当者	① 小山 敬久 ② 小松 正人
	電 話	① 054-294-1131 ② 054-221-1129

※別紙資料 有

事故現場



静岡市 葵区 蕨野 地内

案内図



(一) 安倍川



至：梅ヶ島

蕨野公民館

(主) 梅ヶ島温泉昭和線

(市) 蕨野1号線

グレーチングが盗難された箇所

盗難時




現在



至：静岡市街

縮尺 1 : 2500

20 30 40 50 60 70 80



背景図で使用している都市計画基本図は、静岡市地形図2500分の1を複製したものです。