

令和 7 年 7 月 16 日（水）からの大雨に係る被害状況等報告

静 岡 市

1 雨量・警報

(1) 雨量

市内最大累加雨量	15 日 17 時 00 分～17 日 04 時 30 分	葵区和田島	215mm
1 時間最大降水量	16 日 20 時 30 分～16 日 21 時 30 分	葵区平山	55mm
静岡地方気象台地点累加雨量	16 日 03 時 00 分～17 日 04 時 30 分	駿河区曲金	129mm

(2) 警報等

日	時 間	気象情報	
16 日	20 : 42	静岡市南部 大雨警報（浸水害）	発表
〃	21 : 04	静岡市北部 大雨警報（土砂災害）	発表
〃	21 : 04	静岡市南部 大雨警報（土砂災害）	発表
〃	23 : 17	静岡市南部 大雨警報（浸水害）	解除
17 日	04 : 13	静岡市北部 大雨警報（土砂災害）	解除
〃	04 : 13	静岡市南部 大雨警報（土砂災害）	解除

2 職員配備状況 延べ 109 人 総括部 12 人、観光交流文化部 2 人、環境部 2 人、経済部 3 人、都市部 4 人、建設部 40 人、上下水道部 14 人、葵区 4 人、駿河区 4 人、清水区 10 人、地区支部 14 人（静岡市北部）

3 緊急避難場所開設状況 なし

4 避難情報 なし

5 被害状況 (1) 人的被害 … なし
(2) 浸水被害 … なし
(3) 崩土・倒木 … 1 件（対応中）

【倒木】 葵区富厚里（大原山中線）

→復旧時期は、日の出以降に現地調査し判断
迂回路有

(4) 河川 … なし
(5) 道路 … なし
(6) 停電 … 地域

清水区下野町、下野北、下野南、下野中、下野東、
下野緑町、八坂北

戸数 2,687 戸

期間 16 日 20:24～23:09

原因 営巣材の接触