

定期点検報告書
(第一面)

建築基準法第12条第2項の規定による定期点検の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実
に相違ありません。

静岡市長 宛

令和 7年3月 0日

報告者氏名

点検者氏名

【1.所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】 シズオカシチョウ ナンバ タカシ
【ロ. 氏名】 静岡市長 難波 喬司
【ハ. 郵便番号】 420-8602
【ニ. 住所】 静岡市葵区追手町 5 - 1
【ホ. 電話番号】 054-354-2111

【2.管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】
【ロ. 氏名】
【ハ. 郵便番号】 420-8602
【ニ. 住所】 静岡市葵区追手町 5 - 1
【ホ. 電話番号】 054-221-1066

【3.点検者】

(代表となる点検者)

【イ. 資格等】 (一級) 建築士 登録第 348486 号
建築基準適合判定資格者 第 号
登録調査資格者講習を修了した者
【ロ. 氏名のフリガナ】
【ハ. 氏名】
【ニ. 勤務先】 (一級) 建築士事務所 (静岡県) 知事登録第 (5) 2684 号
【ホ. 郵便番号】 424-0067
【ヘ. 所在地】 静岡市清水区鳥坂765
【ト. 電話番号】 054-346-2709

(その他の点検者)

【イ. 資格等】 () 建築士 () 登録第 号
建築基準適合判定資格者 第 号
登録調査資格者講習を修了した者
【ロ. 氏名のフリガナ】
【ハ. 氏名】
【ニ. 勤務先】 () 建築士事務所 () 知事登録第 号
【ホ. 郵便番号】
【ヘ. 所在地】
【ト. 電話番号】

【4.点検対象建築物】

【イ. 所在地】 静岡市清水区由比北田110-1
【ロ. 名称のフリガナ】 ユイブンカサ イソリセンター
【ハ. 名称】 由比文化財管理センター
【ニ. 用途】 倉庫

【5.点検による指摘の概要】

【イ. 指摘の内容】 ☐ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☒ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐ 有 (平成 年 月に改善予定) ☒ 無
【ニ. その他特記事項】



建築物及びその敷地に関する事項

【1. 敷地の位置】

【イ. 防火地域等】 ☐ 防火地域 ☐ 準防火地域
☒ その他 (法22条地区) ☒ 指定なし
 【ロ. 用途地域】 第一種住居地域

【2. 建築物及びその敷地の概要】

【イ. 構造】 ☐ 鉄筋コンクリート造 ☒ 鉄骨鉄筋コンクリート造
☐ 鉄骨造 ☐ その他 ()
 【ロ. 階数】 地上 3 階 地下 1 階
 【ハ. 敷地面積】 546.45 m²
 【ニ. 建築面積】 1052.91 m²
 【ホ. 延べ面積】 3216.96 m²

【3. 階別用途別床面積】

	(用途)	(床面積)
【イ. 階別用途別】	(R 階) (倉庫)	(35.98m ²)
	(3 階) (倉庫)	(856.40m ²)
	(2 階) (倉庫)	(943.43m ²)
	(1 階) (倉庫)	(954.99m ²)
	(B1 階) (倉庫)	(426.15m ²)
	() ()	(m ²)
	() ()	(m ²)
【ロ. 用途別】	(倉庫)	(3216.96m ²)
	() ()	(m ²)
	() ()	(m ²)

【4. 性能検証法等の適用】

☐ 耐火性能検証法 ☐ 防火区画検証法
☐ 階避難安全検証法 (階) ☐ 全館避難安全検証法
☐ その他 ()

【5. 増築、改築、用途変更等の経過】

昭和・平成 年 月 日 概要 ()
 昭和・平成 年 月 日 概要 ()
 昭和・平成 年 月 日 概要 ()
 昭和・平成 年 月 日 概要 ()

【6. 関連図書の整備状況】

【イ. 確認に要した図書】 ☒ 有 (☒ 各階平面図あり) ☐ 無
 【ロ. 確認済証】 ☒ 有 無
 交付番号 昭和 54 年11月 2日 第 5001号
 交付者 ☒ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()
 【ハ. 完了検査に要した図書】 ☐ 有 ☒ 無
 【ニ. 検査済証】 ☒ 有 ☐ 無
 交付番号 昭和 54 年11月 11日 第 99 号
 交付者 ☒ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()
 【ホ. 維持保全に関する準則又は計画】 ☐ 有 ☒ 無
 【ヘ. 前回の調査に関する書類の写し】 ☒ 有 ☐ 無 ☐ 対象外

【7. 備考】

点検等の概要

【1. 点検及び検査の状況】

- 【イ. 今回の点検】 令和7年2月14日実施
 【ロ. 前回の点検】 ☒実施 (平成4年3月3日実施) ☐未実施
 【ハ. 建築設備の点検】 ☒実施 (令和7年2月14日実施) ☐未実施
 【ニ. 昇降機等の点検】 ☐実施 (平成 年 月 日報告) ☐未実施

【2. 点検の状況】

(敷地及び地盤)

- 【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(建築物の外部)

- 【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(屋上及び屋根)

- 【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(建築物の内部)

- 【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(避難施設等)

- 【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(その他)

- 【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

【3. 石綿を添加した建築材料の状況】 (該当する室)

- 【イ. 該当建築材料の有無】 ☐有 (飛散防止措置無) ()
☐有 (飛散防止措置有) ()
☒無
 【ロ. 措置予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

【4. 耐震診断及び耐震改修の状況】

- 【イ. 耐震診断の実施の有無】 ☐有 ☒無 (平成 年 月に実施予定) ☐対象外
 【ロ. 耐震改修の実施の有無】 ☐有 ☒無 (平成 年 月に実施予定) ☐対象外

【5. 建築物等に係る不具合等の状況】

- 【イ. 不具合等】 ☐有 ☒無
 【ロ. 不具合等の記録】 ☐有 ☒無
 【ハ. 改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定 (平成 年 月に改善予定) ☐予定なし

【6. 備考】

(第三面)

点検等の概要

【1. 点検及び検査の状況】

【イ. 今回の点検】 令和7年2月14日実施
【ロ. 前回の点検】 ☒実施 (平成4年3月3日実施) ☐未実施
【ハ. 建築設備の点検】 ☒実施 (令和7年2月14日実施) ☐未実施
【ニ. 昇降機等の点検】 ☐実施 (平成 年 月 日報告) ☐未実施

【2. 点検の状況】

(敷地及び地盤)

【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(建築物の外部)

【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(屋上及び屋根)

【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☐指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(建築物の内部)

【イ. 指摘の内容】 ☒要是正の指摘あり (☒既存不適格) ☐指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(避難施設等)

【イ. 指摘の内容】 ☒要是正の指摘あり (☒既存不適格) ☐指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

(その他)

【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
【ロ. 指摘の概要】
【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

【3. 石綿を添加した建築材料の状況】 (該当する室)

【イ. 該当建築材料の有無】 ☐有 (飛散防止措置無) ()
☐有 (飛散防止措置有) ()
☒無
【ロ. 措置予定の有無】 ☐有 (平成 年 月に改善予定) ☐無

【4. 耐震診断及び耐震改修の状況】

【イ. 耐震診断の実施の有無】 ☐有 ☒無 (平成 年 月に実施予定) ☐対象外
【ロ. 耐震改修の実施の有無】 ☐有 ☒無 (平成 年 月に実施予定) ☐対象外

【5. 建築物等に係る不具合等の状況】

【イ. 不具合等】 ☐有 ☒無
【ロ. 不具合等の記録】 ☐有 ☒無
【ハ. 改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定 (平成 年 月に改善予定) ☐予定なし

【6. 備考】

建築物等に係る不具合等の状況

不具合等を把握した年月	不具合等の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等

点検結果表

当該調査に関与した調査者		氏名	調査者番号			
代表となる調査者						
その他の調査者						
番号	調査項目	調査結果			担当調査者番号	
		指摘なし	要正	既存不適格		
1	敷地及び地盤					
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	○			
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	○			
(3)	敷地内の通路	敷地内の通路の確保の状況	○			
(4)		有効幅員の確保の状況	○			
(5)		敷地内の通路の支障物の状況	○			
(6)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	○			
(7)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	○			
(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	○			
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況	○			
2	建築物の外部					
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	○			
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	○			
(3)	土台（木造に限る。）	土台の沈下等の状況	○			
(4)		土台の劣化及び損傷の状況	○			
(5)	外壁	外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況	○			
(6)		木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(7)		組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)		補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)		鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(11)	外装仕上材等	タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況	○			
(12)		乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況	○			
(13)		金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況	○			
(14)		コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況	○			
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	○			
(16)		はめ殺し窓のガラスの固定の状況	○			
(17)	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況				
(18)		支持部分等の劣化及び損傷の状況				
3	屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	○			
(2)	屋上周り（屋上面を除く。）	パラベットの立上り面の劣化及び損傷の状況	○			
(3)		笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	○			
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況	○			
(5)		排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況	○			
(6)	屋根（屋上面を除く。）	屋根の防火対策の状況	○			
(7)		屋根の劣化及び損傷の状況	○			
(8)	機器及び工作物（冷却等設備、広告塔等）	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況				
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況				
4	建築物の内部					
(1)	防火区画	令第112条第9項に規定する区画の状況	○			
(2)		令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項に規定する区画の状況	○			
(3)		令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況	○			
(4)	防火区画の外周部	令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の処置の状況	○			
(5)		令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況	○			
(6)	壁の室内に面する部分	木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(7)		組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)		補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)		鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	○			
(11)		準耐火性能等の確保の状況	○			
(12)		部材の劣化及び損傷の状況	○			
(13)		鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況	○			
(14)		給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			
(15)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁				
(16)		令第129条各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分	○			

(17)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況				
(18)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況				
(19)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況	○			
(20)		令第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。）	準耐火性能等の確保の状況	○			
(21)			部材の劣化及び損傷の状況	○			
(22)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			
(23)	天井	令第129条各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上の維持保全の状況	○			
(24)			室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	○			
(25)		概ね500平方メートル以上の空間を有する建築物	概ね500平方メートル以上の空間の天井における耐震対策の状況				
(26)	防火設備（防火戸、シャッターその他これらに類するものに限る。）		区画に対応した防火設備の設置の状況	○			
(27)			居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況	○			
(28)			昭和48年建設省告示第2563号第1第1号口に規定する基準への適合の状況	○			
(29)			常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外の防火設備における煙又は熱を感知し自動的に閉鎖又は作動させる装置の設置の状況	○			
(30)			防火戸の開放方向	○			
(31)			本体と枠の劣化及び損傷の状況	○			
(32)			防火設備の閉鎖又は作動の状況	○			
(33)			閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況	○			
(34)			常時閉鎖の防火戸の固定の状況	○			
(35)	照明器具、懸垂物等		照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況	○			
(36)			防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況	○			
(37)	居室の採光及び換気		採光のための開口部の面積の確保の状況	○			
(38)			採光の妨げとなる物品の放置の状況	○			
(39)			換気のための開口部の面積の確保の状況	○			
(40)			換気設備の設置の状況	○			
(41)			換気設備の作動の状況	○			
(42)			換気の妨げとなる物品の放置の状況	○			
(43)	石綿等を添加した建築材料		吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況				
(44)			吹付け石綿等の劣化の状況				
(45)			除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況				
(46)			囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷				
5 避難施設等							
(1)	令第120条第2項に規定する通路		令第120条第2項に規定する通路の確保の状況	○			
(2)	廊下		幅員の確保の状況	○			
(3)			物品の放置の状況	○			
(4)	出入口		出入口の確保の状況	○			
(5)			物品の放置の状況	○			
(6)	屋上広場		屋上広場の確保の状況				
(7)	避難上有効なバルコニー		避難上有効なバルコニーの確保の状況				
(8)			手すり等の劣化及び損傷の状況				
(9)			物品の放置の状況				
(10)			避難器具の操作性の確保の状況				
(11)	階段	階段	直通階段の設置の状況	○			
(12)			幅員の確保の状況	○			
(13)			手すりの設置の状況	○			
(14)			物品の放置の状況	○			
(15)			階段各部の劣化及び損傷の状況	○			
(16)		屋内に設けられた避難階段	階段室の構造の確保の状況	○			
(17)		屋外に設けられた避難階段	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況	○			
(18)			開放性の確保の状況	○			
(19)		特別避難階段	バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況				
(20)			付室の排煙設備の設置の状況				
(21)			付室の排煙設備の作動の状況				
(22)			付室の外気に向かって開くことができる窓の状況				
(23)			物品の放置の状況				
(24)	排煙設備等	防煙壁	防煙区画の設置の状況				
(25)			防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況				
(26)			可動式防煙垂れ壁の作動の状況				
(27)		排煙設備	排煙設備の設置の状況				
(28)			排煙設備の作動の状況				
(29)			自然排煙口の維持保全の状況				
(30)	その他の設備等	非常用の進入口等	非常用の進入口等の設置の状況	○			
(31)			非常用の進入口等の維持保全の状況	○			
(32)		非常用エレベーター	乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況	○			
(33)			乗降ロビーの排煙設備の設置の状況	○			
(34)			乗降ロビーの排煙設備の作動の状況	○			
(35)			乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓の状況	○			
(36)			物品の放置の状況	○			
(37)			非常用エレベーターの作動の状況	○			
(38)		非常用の照明装置	非常用の照明装置の設置の状況	○			
(39)			非常用の照明装置の作動の状況	○			
(40)			照明の妨げとなる物品の放置の状況	○			

6	その他				
(1)	等 特	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況		
(2)	殊		膜張力及びケーブル張力の状況		
(3)	な	免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）		
(4)	構		上部構造の可動の状況		
(5)	造	避雷設備	避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況		
(6)		煙 建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況		
(7)			付帯金物の劣化及び損傷の状況		
(8)		令第138条第1項第1号に掲げる煙突	煙突本体の劣化及び損傷の状況		
(9)			付帯金物の劣化及び損傷の状況		
7	上記以外の調査項目				
特記事項					
番号	調査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月	

(注意)

- ① この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該調査に関与した調査者」欄は、様式建一1第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑤ 「調査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 7「上記以外の調査項目」欄は、委託者が調査項目を追加したときに、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
- ⑪ 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑫ 配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
- ⑬ 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。

* 上記別表第一は、告示第282号中の表をいう

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1	外壁	☐ 要是正 ☐ その他
		特記事項	

部位	番号	調査項目	調査結果
			☐ 要是正 ☐ その他
		特記事項	

- (注意)
- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
 - ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。