

令和7年度
旧由比庁舎
特殊建築物定期点検外壁全面調査業務

【調査報告書】

令和7年 12月
JA 静岡経済連一級建築士事務所

1.点検報告書

外壁調査報告書
(第一面)

建築基準法第12条第2項の規定による、外壁調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、
事実と相違ありません。

静岡市長 宛て

令和7年12月23日

住所 静岡市駿河区山金3丁目8番1号

受託者 名称 静岡県経済農業協同組合連合会

氏名

【1.所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】

【ロ. 氏名】

【ハ. 郵便番号】

【ニ. 住所】

【ホ. 電話番号】

420-8602

静岡市葵区迫手町5番1号

054-254-2111

【2.管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】

【ロ. 氏名】

【ハ. 郵便番号】

【ニ. 住所】

【ホ. 電話番号】

同上

【3.点検者】

(代表となる点検者)

【イ. 資格等】

(二級) 建築士
特定建築物調査員

(静岡県知事) 登録第 16414 号
第 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の点検者)

【イ. 資格等】

() 建築士
特定建築物調査員

() 登録第 000000 号
第 A00001624 号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

A01建査

() 建築士事務所 ()

知事登録第 号

420-C916

静岡市葵区瀬名中央3丁目6-41

054-207-9410

【4.点検対象建築物】

【イ. 所在地】

【ロ. 名称のフリガナ】

【ハ. 名称】

【ニ. 用途】

静岡市清水区由比北出110-1

キョウエイヨウシヤ 本館

旧由比庁舎本館

倉庫・書庫・会議室

【イ、棟名称のフリガナ】 キュウエイヨシヤ 本社
 【ロ、棟名称】 旧由比庁舎本館
 【ハ、用途】 倉庫・書庫・会議室
 【ニ、構造規模】 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建
 【ホ、延べ床面積】 3,265.16㎡
 【ヘ、竣工年】 昭和55年 10月 1日 竣工
 【ト、外壁仕上げ】 ☒タイル ☐石貼り等 ☐モルタル等
 【チ、外壁改修履歴】 ☐無 ☒有
 【リ、外壁改修内容等】

【イ. 点検日】 R7年10月20日・21日・24日
 【ロ. 指摘の内容】 ☒要是正の指摘あり ☐指摘なし
 【ハ. 指摘の概要】 タイル浮き：タイルひび割れ：タイル欠損
 【ニ. 改善予定の有無】 ☐有（ 年 月に改善予定） ☐無
 【ホ. その他特記事項】

(周辺案内図)



様式 外壁-5

劣化集計表 合計

建物名称:旧由比庁舎

	タイム厚さ 一部厚 18mm以下		タイム厚さ 指定厚 25mm以下		タイム厚さ 鉄板厚 3mm以下		タイム ひび割れ		タイム 欠損	モルタルひび 割れ 面積 1.5mm以上、 1.0mm未満	モルタル ひび割れ 幅1.0mm以上	モルタル 欠損・腐食(箇所)	露筋の 割れ・割れ方	モルタル厚さ 一部厚 18mm以下	モルタル厚さ 指定厚 25mm以下	モルタル厚さ 鉄板厚 3mm以下	
	㎡	数	㎡	数	㎡	数	㎡	数	数	㎡	数	0.00㎡未満 0.00㎡～ 1.0㎡未満	1.0㎡以上	㎡	数	㎡	数
東面	221.840	22.087	3.095	311	0.00	0	6.60	81	10								
西面	156.913	15.626	2.903	290	0.00	0	3.20	42	4								
南面	55.253	5.503	45.063	4,487	0.00	0	0.85	6	0								
北面	462.988	46.067	0.000	0	0.00	0	12.00	151	148								
合計	900.703	89.683	51.060	5,088	0.00	0	22.65	280	162	0.00	0.00	0	0	0	0.000	0.000	0

※タイル置き枚数は、タイル置き面積から算出している為、おおよそとなります。

○東面劣化内容「タイル浮き」「タイルひび割れ」「タイル欠損」
下部では第三者が通行する為、早急な対策が望まれます。

○西面劣化内容「タイル浮き」「タイルひび割れ」「タイル欠損」
下部では第三者が通行する為、早急な対策が望まれます。

○南面劣化内容「タイル浮き」「タイルひび割れ」
下部では第三者が通行する為、早急な対策が望めます。

○北面劣化内容「タイル浮き」「タイルひび割れ」「タイル欠損」
下部では第三者が通行する為、早急な対策が望まれます。

《補修案》

- ・タイル浮き
→エポキシ樹脂注入 ピンニングまたはタイル張替え
- ・タイルひび割れ
→クラック注入、またはタイル張替え
- ・タイル欠損
→タイル張替え

様式 外壁-5

(注意)

1. 各面共通関係

- ① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。

2. 第一面関係

- ① 受託者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
- ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。
- ③ 1欄及び2欄は、所有者は委託者名、管理者は、その施設の長及び指定管理者名を記入し、管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
- ④ 3欄は、代表となる点検者及び当該建築物の点検を行ったすべての点検者について記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
- ⑤ 3欄の「イ」は、点検者の有する資格等について記入してください。点検者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。
- ⑥ 3欄の「ニ」は、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
- ⑦ 3欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は、点検者の住所について記入してください。

3. 第二面関係

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 5欄の「ト」は、外壁仕上げが複数ある場合は、該当するチェックボックスすべてに「レ」マークを入れてください。
- ③ 5欄の「リ」は、5欄の「チ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは工事年月、改修内容等を記入してください。
- ④ 6欄の「ロ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 6欄の「ロ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、「ハ」に指摘の概要を記入して下さい。
- ⑥ 6欄の「ロ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘を受けた項目について改善予定があるときは「ニ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ニ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑦ 6欄の「ホ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項、または点検の対象範囲外の部位に異常が確認できた場合は、建築物の管理者に報告しその内容を記入してください。

2.劣化集計表

(

(

劣化集計表 合計

建物名称:旧由比庁舎

	タイル浮き 一般部 18本/m ²		タイル浮き 指定部 25本/m ²		タイル浮き 狭幅部 5本/m		タイル ひび割れ		タイル 欠損	モルタルひび 割れ 幅0.2mm以上 1.0mm未満	モルタル ひび割れ 幅1.0mm以上	モルタル 欠損・陥没(箇所)			塗膜の 剥れ・割がれ	モルタル浮き 一般部 18本/m ²		モルタル浮き 指定部 25本/m ²		モルタル浮き 狭幅部 5本/m	
	m ²	枚	m ²	枚	m ²	枚	m	枚	枚	m	m	0.05m ² 未満	0.05m ² ~ 0.1m ² 未満	0.1m ² 以上	m ²	m ²	本	m ²	本	m	本
東面	221.840	22,087	3.095	311	0.00	0	6.60	81	10												
西面	156.913	15,626	2.903	290	0.00	0	3.20	42	4												
南面	59.253	5,903	45.063	4,487	0.00	0	0.85	6	0												
北面	462.698	46,067	0.000	0	0.00	0	12.00	151	148												
合計	900.703	89,883	51.060	5,088	0.00	0	22.65	280	162	0.00	0.00	0	0	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.00	0

※タイル浮き枚数は、タイル浮き面積から算出している為、おおよそとなります。

(様式任意)

東面

東面

[illegible]

(様式任意)

西面

西面

番号	幅(mm)		長さ(m)	枚	番号	幅(mm)		長さ(m)	枚
1	0.30	x	0.05	1	51		x		
2	0.30	x	0.15	2	52		x		
3	0.90	x	0.75	6	53		x		
4	0.40	x	0.15	2	54		x		
5	0.30	x	0.55	11	55		x		
6	0.30	x	0.10	1	56		x		
7	0.20	x	0.90	8	57		x		
8	0.50	x	0.05	1	58		x		
9	0.40	x	0.05	1	59		x		
10	0.70	x	0.05	1	60		x		
11	0.20	x	0.25	5	61		x		
12	0.40	x	0.15	3	62		x		
13		x			63		x		
14		x			64		x		
15		x			65		x		
16		x			66		x		
17		x			67		x		
18		x			68		x		
19		x			69		x		
20		x			70		x		
21		x			71		x		
22		x			72		x		
23		x			73		x		
24		x			74		x		
25		x			75		x		
26		x			76		x		
27		x			77		x		
28		x			78		x		
29		x			79		x		
30		x			80		x		
31		x			81		x		
32		x			82		x		
33		x			83		x		
34		x			84		x		
35		x			85		x		
36		x			86		x		
37		x			87		x		
38		x			88		x		
39		x			89		x		
40		x			90		x		
41		x			91		x		
42		x			92		x		
43		x			93		x		
44		x			94		x		
45		x			95		x		
46		x			96		x		
47		x			97		x		
48		x			98		x		
49		x			99		x		
50		x			100		x		
合計								3.20	42

(様式任意)

南面

南面

番号	幅(mm)		長さ(m)	枚	番号	幅(mm)		長さ(m)	枚
1	0.60	x	0.10	1	51		x		
2	0.50	x	0.20	1	52		x		
3	0.20	x	0.55	4	53		x		
4		x			54		x		
5		x			55		x		
6		x			56		x		
7		x			57		x		
8		x			58		x		
9		x			59		x		
10		x			60		x		
11		x			61		x		
12		x			62		x		
13		x			63		x		
14		x			64		x		
15		x			65		x		
16		x			66		x		
17		x			67		x		
18		x			68		x		
19		x			69		x		
20		x			70		x		
21		x			71		x		
22		x			72		x		
23		x			73		x		
24		x			74		x		
25		x			75		x		
26		x			76		x		
27		x			77		x		
28		x			78		x		
29		x			79		x		
30		x			80		x		
31		x			81		x		
32		x			82		x		
33		x			83		x		
34		x			84		x		
35		x			85		x		
36		x			86		x		
37		x			87		x		
38		x			88		x		
39		x			89		x		
40		x			90		x		
41		x			91		x		
42		x			92		x		
43		x			93		x		
44		x			94		x		
45		x			95		x		
46		x			96		x		
47		x			97		x		
48		x			98		x		
49		x			99		x		
50		x			100		x		
合計								0.85	6

劣化集計表

(様式任意)

建物名称：旧由比庁舎

劣化内容：タイルひび割れ 幅0.2mm以上1.0mm未満

北面

[illegible]

劣化集計表

(様式任意)

建物名称 : 旧由比庁舎

劣化内容 : タイル欠損

東面

番号	枚	番号	枚	番号	枚
1	10	51		101	
2		52		102	
3		53		103	
4		54		104	
5		55		105	
6		56		106	
7		57		107	
8		58		108	
9		59		109	
10		60		110	
11		61		111	
12		62		112	
13		63		113	
14		64		114	
15		65		115	
16		66		116	
17		67		117	
18		68		118	
19		69		119	
20		70		120	
21		71		121	
22		72		122	
23		73		123	
24		74		124	
25		75		125	
26		76		126	
27		77		127	
28		78		128	
29		79		129	
30		80		130	
31		81		131	
32		82		132	
33		83		133	
34		84		134	
35		85		135	
36		86		136	
37		87		137	
38		88		138	
39		89		139	
40		90		140	
41		91		141	
42		92		142	
43		93		143	
44		94		144	
45		95		145	
46		96		146	
47		97		147	
48		98		148	
49		99		149	
50		100		150	
合計				10	

劣化集計表

(様式任意)

建物名称 : 旧由比庁舎

劣化内容 : タイル欠損

西面

番号	枚	番号	枚	番号	枚
1	4	51		101	
2		52		102	
3		53		103	
4		54		104	
5		55		105	
6		56		106	
7		57		107	
8		58		108	
9		59		109	
10		60		110	
11		61		111	
12		62		112	
13		63		113	
14		64		114	
15		65		115	
16		66		116	
17		67		117	
18		68		118	
19		69		119	
20		70		120	
21		71		121	
22		72		122	
23		73		123	
24		74		124	
25		75		125	
26		76		126	
27		77		127	
28		78		128	
29		79		129	
30		80		130	
31		81		131	
32		82		132	
33		83		133	
34		84		134	
35		85		135	
36		86		136	
37		87		137	
38		88		138	
39		89		139	
40		90		140	
41		91		141	
42		92		142	
43		93		143	
44		94		144	
45		95		145	
46		96		146	
47		97		147	
48		98		148	
49		99		149	
50		100		150	
合計					4

劣化集計表

(様式任意)

建物名称 : 旧由比庁舎

劣化内容 : タイル欠損

南面

番号	枚	番号	枚	番号	枚
1		51		101	
2		52		102	
3		53		103	
4		54		104	
5		55		105	
6		56		106	
7		57		107	
8		58		108	
9		59		109	
10		60		110	
11		61		111	
12		62		112	
13		63		113	
14		64		114	
15		65		115	
16		66		116	
17		67		117	
18		68		118	
19		69		119	
20		70		120	
21		71		121	
22		72		122	
23		73		123	
24		74		124	
25		75		125	
26		76		126	
27		77		127	
28		78		128	
29		79		129	
30		80		130	
31		81		131	
32		82		132	
33		83		133	
34		84		134	
35		85		135	
36		86		136	
37		87		137	
38		88		138	
39		89		139	
40		90		140	
41		91		141	
42		92		142	
43		93		143	
44		94		144	
45		95		145	
46		96		146	
47		97		147	
48		98		148	
49		99		149	
50		100		150	
合計					0

劣化集計表

(様式任意)

建物名称 : 旧由比庁舎

劣化内容 : タイル欠損

北面

番号	枚	番号	枚	番号	枚
1	4	51		101	
2	5	52		102	
3	3	53		103	
4	3	54		104	
5	4	55		105	
6	32	56		106	
7	32	57		107	
8	3	58		108	
9	32	59		109	
10		60		110	
11		61		111	
12		62		112	
13		63		113	
14		64		114	
15		65		115	
16		66		116	
17		67		117	
18		68		118	
19		69		119	
20		70		120	
21		71		121	
22		72		122	
23		73		123	
24		74		124	
25		75		125	
26		76		126	
27		77		127	
28		78		128	
29		79		129	
30		80		130	
31		81		131	
32		82		132	
33		83		133	
34		84		134	
35		85		135	
36		86		136	
37		87		137	
38		88		138	
39		89		139	
40		90		140	
41		91		141	
42		92		142	
43		93		143	
44		94		144	
45		95		145	
46		96		146	
47		97		147	
48		98		148	
49		99		149	
50		100		150	
合計				148	

劣化集計表

(様式任意)

建物名称:旧由比庁舎

劣化内容:タイル剥き

東面

番号	タイル形状	縦(m)	横(m)	設計該当部				番号	タイル形状	縦(m)	横(m)	設計該当部			
				一般部	指定部	狭幅部						一般部	指定部	狭幅部	
				㎡	枚	㎡	枚					㎡	枚	㎡	枚
1	小口・二丁掛	1.80	×	4.20	7,560	753		51		×					
2	小口・二丁掛	0.50	×	3.20	1,600	160		52		×					
3	小口・二丁掛	2.55	×	1.50	3,825	381		53		×					
4	小口・二丁掛	13.20	×	2.25	29,700	2956		54		×					
5	小口・二丁掛	2.60	×	2.60	6,760	673		55		×					
6	小口・二丁掛	2.60	×	2.60	6,760	673		56		×					
7	小口・二丁掛	1.10	×	1.95	1,703	170		57		×					
8	小口・二丁掛	1.60	×	1.55	2,945	294		58		×					
9	小口・二丁掛	13.20	×	4.00	52,800	5254		59		×					
10	小口・二丁掛	13.20	×	2.80	36,960	3678		60		×					
11	小口・二丁掛	0.30	×	0.15			0.045	5		×					
12	小口・二丁掛	0.15	×	3.50			0.075	8		×					
13	小口・二丁掛	0.40	×	3.40			0.160	10		×					
14	小口・二丁掛	0.40	×	1.00			0.400	40		×					
15	小口・二丁掛	0.20	×	9.40			1.880	188		×					
16	小口・二丁掛	2.60	×	3.30	0,780	78		66		×					
17	小口・二丁掛	2.80	×	2.80	8,760	673		67		×					
18	小口・二丁掛	2.60	×	3.30	0,780	78		68		×					
19	小口・二丁掛	2.60	×	2.00	8,760	673		69		×					
20	小口・二丁掛	2.60	×	3.80	2,080	207		70		×					
21	小口・二丁掛	0.20	×	6.90	1,380	138		71		×					
22	小口・二丁掛	0.40	×	3.40	0,160	16		72		×					
23	小口・二丁掛	0.20	×	3.90	0,180	18		73		×					
24	小口・二丁掛	0.40	×	3.90	0,360	36		74		×					
25	小口・二丁掛	2.50	×	3.05	1,023	102		75		×					
26	小口・二丁掛	2.50	×	2.20	5,560	548		76		×					
27	小口・二丁掛	0.60	×	3.00			0.360	36		×					
28	小口・二丁掛	0.35	×	3.50			0.175	18		×					
29	小口・二丁掛	13.20	×	2.10	27,720	2759		79		×					
30	小口・二丁掛	5.25	×	3.80	7,460	737		80		×					
31	小口・二丁掛	2.35	×	2.10	4,935	492		81		×					
32	小口・二丁掛	2.80	×	3.50	1,300	130		82		×					
33	小口・二丁掛	1.05	×	2.10	2,205	220		83		×					
34	小口・二丁掛	2.80	×	3.50	1,300	130		84		×					
35			×					85		×					
36			×					86		×					
37			×					87		×					
38			×					88		×					
39			×					89		×					
40			×					90		×					
41			×					91		×					
42			×					92		×					
43			×					93		×					
44			×					94		×					
45			×					95		×					
46			×					96		×					
47			×					97		×					
48			×					98		×					
49			×					99		×					
50			×					100		×					
合計												221.840	22,087	3,083	311
														0.00	0

劣化集計表

(様式任意)

建物名称 : 旧由比庁舎

劣化内容 : タイル浮き

西面

番号	タイル形状	縦(m)	横(m)	設計該当部				番号	タイル形状	縦(m)	横(m)	設計該当部			
				一般部 ㎡	枚	指定部 ㎡	枚					一般部 ㎡	枚	指定部 ㎡	枚
1	小口・二丁掛	0.25	×	1.35		2.338	34	51		×					
2	小口・二丁掛	0.25	×	1.20	0.360	30		52		×					
3	小口・二丁掛	0.25	×	1.10	0.275	28		53		×					
4	小口・二丁掛	11.50	×	10.40	119.600	1,901		54		×					
5	小口・二丁掛	2.20	×	1.60	3.520	351		55		×					
6	小口・二丁掛	2.55	×	2.00	5.100	508		56		×					
7	小口・二丁掛	0.25	×	0.25	0.063	7		57		×					
8	小口・二丁掛	0.50	×	1.20	0.600	60		58		×					
9	小口・二丁掛	0.30	×	0.30	0.090	9		59		×					
10	小口・二丁掛	0.70	×	1.10	0.770	77		60		×					
11	小口・二丁掛	1.50	×	0.25	0.275	38		61		×					
12	小口・二丁掛	1.70	×	0.80	1.360	136		62		×					
13	小口・二丁掛	0.50	×	0.50	0.250	25		63		×					
14	小口・二丁掛	0.30	×	0.20	0.060	6		64		×					
15	小口・二丁掛	1.70	×	0.35	0.595	60		65		×					
16	小口・二丁掛	0.65	×	2.00	1.300	130		66		×					
17	小口・二丁掛	1.90	×	0.25	0.475	48		67		×					
18	小口・二丁掛	0.50	×	0.35	0.210	21		68		×					
19	小口・二丁掛	0.60	×	0.60	0.360	36		69		×					
20	小口・二丁掛	0.80	×	0.70	0.180	18		70		×					
21	小口・二丁掛	0.45	×	1.10	0.495	50		71		×					
22	小口・二丁掛	3.10	×	1.20	3.720	371		72		×					
23	小口・二丁掛	2.60	×	0.15	0.390	39		73		×					
24	小口・二丁掛	2.60	×	0.15	0.390	39		74		×					
25	小口・二丁掛	10.50	×	0.20	2.100	209		75		×					
26	小口・二丁掛	1.15	×	2.50	2.875	287		76		×					
27	小口・二丁掛	1.70	×	0.75	1.275	127		77		×					
28	小口・二丁掛	1.85	×	1.15	2.128	212		78		×					
29	小口・二丁掛	1.85	×	1.35	2.498	249		79		×					
30	小口・二丁掛	2.60	×	2.10	6.480	644		80		×					
31	小口・二丁掛	1.90	×	1.35		2.565	259	81		×					
32	小口・二丁掛	0.20	×	0.60	0.120	12		82		×					
33			×					83		×					
34			×					84		×					
35			×					85		×					
36			×					86		×					
37			×					87		×					
38			×					88		×					
39			×					89		×					
40			×					90		×					
41			×					91		×					
42			×					92		×					
43			×					93		×					
44			×					94		×					
45			×					95		×					
46			×					96		×					
47			×					97		×					
48			×					98		×					
49			×					99		×					
50			×					100		×					
合計												156.913	11,026	2,803	290
													0.00		0

劣化集計表

(様式任意)

建物名称:旧由比庁舎

劣化内容:タイル浮き

南面

番号	タイル形状	縦(m)		横(m)	設計該当部						番号	タイル形状	縦(m)		横(m)	設計該当部					
					一般部		指定部		狭幅部							一般部		指定部		狭幅部	
					m ²	枚	m ²	枚	m	枚						m ²	枚	m ²	枚	m	枚
1	小口・二丁掛	0.65	×	1.30	0.845	85					51		×								
2	小口・二丁掛	1.10	×	0.80	0.330	33					52		×								
3	小口・二丁掛	0.50	×	2.10	1.050	105					53		×								
4	小口・二丁掛	1.30	×	1.30	1.690	169					54		×								
5	小口・二丁掛	1.30	×	0.30	0.390	39					55		×								
6	小口・二丁掛	0.70	×	0.70	0.490	49					56		×								
7	小口・二丁掛	0.40	×	5.80	2.320	231					57		×								
8	小口・二丁掛	1.30	×	23.20	30.160	3001					58		×								
9	小口・二丁掛	0.25	×	5.70	1.425	142					59		×								
10	小口・二丁掛	0.20	×	0.60	0.120	12					60		×								
11	小口・二丁掛	0.20	×	0.80	0.160	16					61		×								
12	小口・二丁掛	0.20	×	0.70	0.140	14					62		×								
13	小口・二丁掛	0.20	×	2.00	0.400	40					63		×								
14	小口・二丁掛	0.20	×	2.00	0.560	56					64		×								
15	小口・二丁掛	0.20	×	1.60	0.320	32					65		×								
16	小口・二丁掛	0.25	×	1.20	0.300	30					66		×								
17	小口・二丁掛	0.25	×	1.40	0.350	35					67		×								
18	小口・二丁掛	0.25	×	0.25	0.063	7					68		×								
19	小口・二丁掛	0.25	×	0.80	0.200	20					69		×								
20	小口・二丁掛	0.20	×	0.20			0.040	4			70		×								
21	小口・二丁掛	0.30	×	0.30			0.090	9			71		×								
22	小口・二丁掛	0.20	×	0.20			0.040	4			72		×								
23	小口・二丁掛	0.25	×	0.20			0.060	5			73		×								
24	小口・二丁掛	0.15	×	0.25			0.038	4			74		×								
25	小口・二丁掛	0.20	×	0.20			0.040	4			75		×								
26	小口・二丁掛	0.20	×	0.60			0.120	12			76		×								
27	小口・二丁掛	0.20	×	0.20			0.040	4			77		×								
28	小口・二丁掛	0.20	×	50.10			10.020	998			78		×								
29	小口・二丁掛	2.90	×	0.50	1.450	145					79		×								
30	小口・二丁掛	7.50	×	0.90	6.840	681					80		×								
31	小口・二丁掛	2.30	×	3.10	7.130	710					81		×								
32	小口・二丁掛	0.40	×	0.50	0.200	20					82		×								
33	小口・二丁掛	0.40	×	0.40	0.160	16					83		×								
34	小口・二丁掛	2.40	×	0.90	2.160	215					84		×								
35	小口・二丁掛	0.15	×	0.30			0.045	5			85		×								
36	小口・二丁掛	0.20	×	0.20			0.040	4			86		×								
37	小口・二丁掛	0.10	×	0.50			0.050	5			87		×								
38	小口・二丁掛	0.50	×	1.00			0.500	50			88		×								
39	小口・二丁掛	0.35	×	0.40			0.140	14			89		×								
40	小口・二丁掛	1.90	×	9.60			18.240	1815			90		×								
41	小口・二丁掛	0.90	×	17.30			15.570	1550			91		×								
42			×								92		×								
43			×								93		×								
44			×								94		×								
45			×								95		×								
46			×								96		×								
47			×								97		×								
48			×								98		×								
49			×								99		×								
50			×								100		×								
合計														59.253	5,903	45.063	4,487	0.00	0		

劣化集計表

(様式任意)

建物名称:旧由比庁舎

劣化内容:タイル浮き

北面

番号	タイル形状	縦(m)		横(m)	設計該当部				番号	タイル形状	縦(m)		横(m)	設計該当部							
					一般部		指定部							狭幅部		一般部		指定部		狭幅部	
					m ²	枚	m ²	枚						m	枚	m ²	枚	m ²	枚	m	枚
1	小口・二丁掛	0.30	×	0.30	0.090	9			51	小口・二丁掛	2.60	×	1.05	2.730	272						
2	小口・二丁掛	0.10	×	0.20	0.020	2			52	小口・二丁掛	2.60	×	1.05	2.730	272						
3	小口・二丁掛	1.65	×	0.80	0.930	83			53	小口・二丁掛	2.60	×	1.05	2.730	272						
4	小口・二丁掛	0.25	×	6.00	1.500	150			54	小口・二丁掛	0.45	×	0.20	0.090	9						
5	小口・二丁掛	0.25	×	6.00	1.500	150			55	小口・二丁掛	2.70	×	1.05	2.835	283						
6	小口・二丁掛	0.40	×	1.50	0.500	60			56	小口・二丁掛	0.10	×	2.35	0.235	24						
7	小口・二丁掛	0.80	×	0.20	0.120	12			57	小口・二丁掛	2.70	×	3.80	10.260	1021						
8	小口・二丁掛	0.20	×	0.20	0.040	4			58	小口・二丁掛	0.10	×	4.80	0.480	48						
9	小口・二丁掛	1.10	×	1.10	1.210	121			59	小口・二丁掛	2.70	×	1.40	3.780	377						
10	小口・二丁掛	0.40	×	0.40	0.160	16			60	小口・二丁掛	0.10	×	2.45	0.245	25						
11	小口・二丁掛	0.60	×	0.50	0.300	30			61	小口・二丁掛	2.70	×	0.80	2.160	215						
12	小口・二丁掛	1.70	×	0.25	0.425	43			62	小口・二丁掛	1.20	×	0.80	0.960	96						
13	小口・二丁掛	1.00	×	0.25	0.250	25			63	小口・二丁掛	3.10	×	2.20	6.820	678						
14	小口・二丁掛	0.20	×	1.00	0.200	20			64	小口・二丁掛	1.60	×	0.80	1.280	128						
15	小口・二丁掛	4.85	×	1.80	8.730	869			65	小口・二丁掛	3.10	×	3.00	9.300	926						
16	小口・二丁掛	15.50	×	3.25	50.875	5018			66	小口・二丁掛	1.65	×	0.80	1.320	132						
17	小口・二丁掛	15.50	×	5.10	79.050	7806			67	小口・二丁掛	3.10	×	0.80	1.860	186						
18	小口・二丁掛	1.10	×	1.30	1.580	198			68	小口・二丁掛	0.20	×	0.10	0.020	2						
19	小口・二丁掛	1.35	×	1.00	2.430	242			69	小口・二丁掛	2.00	×	0.85	2.470	246						
20	小口・二丁掛	1.10	×	8.60	10.580	1051			70			×									
21	小口・二丁掛	1.50	×	0.90	1.200	120			71			×									
22	小口・二丁掛	1.90	×	2.20	3.300	328			72			×									
23	小口・二丁掛	1.50	×	1.55	2.325	232			73			×									
24	小口・二丁掛	1.50	×	0.80	0.900	90			74			×									
25	小口・二丁掛	1.50	×	1.00	1.500	150			75			×									
26	小口・二丁掛	5.00	×	15.70	78.500	7811			76			×									
27	小口・二丁掛	2.40	×	12.05	28.920	2878			77			×									
28	小口・二丁掛	1.10	×	3.15	3.465	345			78			×									
29	小口・二丁掛	0.05	×	24.30	23.085	2298			79			×									
30	小口・二丁掛	1.70	×	27.45	40.665	4044			80			×									
31	小口・二丁掛	0.20	×	2.75	0.550	55			81			×									
32	小口・二丁掛	0.20	×	2.75	0.550	55			82			×									
33	小口・二丁掛	13.20	×	1.50	19.800	1971			83			×									
34	小口・二丁掛	3.70	×	1.55	5.735	571			84			×									
35	小口・二丁掛	2.45	×	1.55	3.798	378			85			×									
36	小口・二丁掛	2.60	×	1.55	4.030	401			86			×									
37	小口・二丁掛	2.70	×	0.40	1.080	108			87			×									
38	小口・二丁掛	2.70	×	1.75	4.725	471			88			×									
39	小口・二丁掛	2.80	×	1.05	2.730	272			89			×									
40	小口・二丁掛	0.20	×	0.25	0.050	5			90			×									
41	小口・二丁掛	0.20	×	0.35	0.070	7			91			×									
42	小口・二丁掛	0.20	×	1.70	0.340	34			92			×									
43	小口・二丁掛	1.10	×	1.45	1.595	159			93			×									
44	小口・二丁掛	1.50	×	0.60	0.900	90			94			×									
45	小口・二丁掛	0.65	×	0.80	0.520	52			95			×									
46	小口・二丁掛	2.60	×	1.55	4.030	401			96			×									
47	小口・二丁掛	1.10	×	0.80	0.880	88			97			×									
48	小口・二丁掛	2.60	×	2.20	5.720	570			98			×									
49	小口・二丁掛	1.10	×	0.80	0.880	88			99			×									
50	小口・二丁掛	2.60	×	0.80	2.080	207			100			×									
合計												462.868	45,087	0.000	0	0.00	0				

3.点検結果図


	タイル浮き 一般部 16本/m ²		タイル浮き 指定部 25本/m ²		タイル浮き 数値部 5本/m		タイル ひび割れ		タイル欠損
	m ²	枚	m ²	枚	m ²	枚	m	枚	枚
東面	221.840	22,087	3.095	311	0.00	0	6.60	81	10

※タイル浮き枚数は、タイル浮き面積から算出している為、おおよそとなります。

敷地名 称	旧由比庁舎		
建物名 称	旧由比庁舎		
凡 例			
タイル浮き	(一般部)	1	
	(指定部)	<1>	
	(狭幅部)	<<1>	
タイルひび割れ 幅0.2mm以上1.0mm未満		1	
タイル欠損		1	

(写) = 写真代表箇所撮影位置

※タイル欠損は全箇所撮影の為(写)の表記無し




	タイル浮き 一般部 16本/mf		タイル浮き 指定部 25本/mf		タイル浮き 狭幅部 5本/m		タイル ひび割れ		タイル欠損
	㎡	枚	㎡	枚	㎡	枚	m	枚	枚
西面	156.913	15,626	2.903	290	0.00	0	3.20	42	4

※タイル浮き枚数は、タイル浮き面積から算出している為、おおよそとなります。

敷地名 称	旧由比庁舎		
建物名 称	旧由比庁舎		
凡 例			
タイル浮き	〈一般部〉	1	
	〈指定部〉	<1>	
	〈狭幅部〉	<<1>	
タイルひび割れ 幅0.2mm以上1.0mm未満		1	
タイル欠損		1	

(写) = 写真代表箇所撮影位置
※タイル欠損は全箇所撮影の為(写)の表記無し




	タイル浮き 一般部 16本/m ²		タイル浮き 指定部 25本/m ²		タイル浮き 狭幅部 5本/m		タイル ひび割れ		タイル欠損
	m ²	枚	m ²	枚	m ²	枚	m	枚	枚
南面	59.253	5,903	45.063	4,487	0.00	0	0.85	6	0

※タイル浮き枚数は、タイル浮き面積から算出している為、おおよそとなります。

敷地名 称	旧由比庁舎		
建物名 称	旧由比庁舎		
凡 例			
タイル浮き	(一般部)	1	
	(指定部)	<1>	
	(狭幅部)	<<1>>	
タイルひび割れ 幅0.2mm以上1.0mm未満		1	
タイル欠損		1	

(写) = 写真代表箇所撮影位置
※タイル欠損は全箇所撮影の為(写)の表記無し



南面

	タイル浮き 一般部 16本/m ²		タイル浮き 指定部 25本/m ²		タイル浮き 狭幅部 5本/m		タイル ひび割れ		タイル欠損
	m ²	枚	m ²	枚	m ²	枚	m	枚	
北面	462.698	46,067	0.000	0	0.00	0	12.00	151	148

※タイル浮き枚数は、タイル浮き面積から算出している為、おおよそとなります。

敷地名	旧由比庁舎		
建物名称	旧由比庁舎		
凡例			
タイル浮き	(一般部)	1	
	(指定部)	<1>	
	(狭幅部)	<<1>	
タイルひび割れ 幅0.2mm以上1.0mm未満	1		
タイル欠損	1		

(写) = 写真代表箇所撮影位置

※タイル欠損は全箇所撮影の為(写)の表記無し



北面

4. 写真帳

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【東面】
	外観

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【西面】
	外観

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【南面】
	外観

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【北面】
	外観

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【東面】
	ロープアクセス設置状況

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【東面】
	外壁打診調査状況

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【東面】
	外壁打診調査状況

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【東面】
	外壁打診調査状況

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【東面】
	外壁打診調査状況

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【西面】
	高所作業車設置状況

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要正 ☒ その他	
	特記事項 【西面】 外壁打診調査状況

点検結果	
☐ 要正 ☒ その他	
 工事名 市町単独 耐震化対策 特殊建築物指定地区外壁全面打診調査実施 調査場所 南面 外壁打診調査状況 令和7年10月24日 調査員 山崎昭雄 清水 一雄 建築士事務所	特記事項 【南面】 外壁打診調査状況

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【南面】
	外壁打診調査状況

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【北面】
	高所作業車設置状況

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☐ 要是正 ☒ その他	
	特記事項
	【北面】
	外壁打診調査状況

点検結果	
☐ 要是正 ☐ その他	
	特記事項

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎


点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【東面】
	劣化No. 9
	劣化内容：タイル浮き
	(写真撮影代表箇所)

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【東面】
	劣化No. 11
	劣化内容：タイルひび割れ
	幅0.2mm以上1.0mm未満
	(写真撮影代表箇所)

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【東面】
	(同上接写)


点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【東面】
	劣化No. 1
	劣化内容：タイル欠損

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【西面】
	劣化No. 12
	劣化内容：タイル浮き
	(写真撮影代表箇所)

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【西面】
	劣化No. 4
	劣化内容：タイルひび割れ
	幅0.2mm以上1.0mm未満
	(写真撮影代表箇所)

(注意)

① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。


② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【西面】
	(同上接写)

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【西面】
	劣化No. 1
	劣化内容：タイル欠損

(注意)

① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【南面】
	劣化No. 9
	劣化内容：タイル浮き
	(写真撮影代表箇所)

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【南面】
	劣化No. 2
	劣化内容：タイルひび割れ
	幅0.2mm以上1.0mm未満
	(写真撮影代表箇所)


(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【南面】
	(同上接写)

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 3
	劣化内容：タイル浮き
	(写真撮影代表箇所)

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 35
	劣化内容：タイルひび割れ
	幅0.2mm以上1.0mm未満
	(写真撮影代表箇所)

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	(同上接写)

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 1
	劣化内容：タイル欠損

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 2
	劣化内容：タイル欠損

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 3
	劣化内容：タイル欠損

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 4
	劣化内容：タイル欠損

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 5
	劣化内容：タイル欠損

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 6
	劣化内容：タイル欠損

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 7
	劣化内容：タイル欠損

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化No. 8
	劣化内容：タイル欠損

(注意)

- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真

旧由比庁舎

点検結果	
☒ 要是正 ☐ その他	
	特記事項
	【北面】
	劣化№ 9
	劣化内容：タイル欠損

点検結果	
☐ 要是正 ☐ その他	
	特記事項

- (注意)
- ① この書類は、仮設物の状況、点検の実施状況及び点検の結果「要是正」とされた点検項目について作成してください。また、「指摘なし」の場合でも、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合と特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ④ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。